

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/93352/26/10/06
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 06-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Marcin Godzwon (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Katowice

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0154715	VOLVO, V90 Cross Country 20-24, V90 CC B5 D AWD Core aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	235/173	automatyczna	185 343	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5N100	YV1PZK2UCN1150046		14-03-2022/2022	12-03-2027	biały/METALIK

Data oględzin: 12-10-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay i Android Auto, Asystent podjazdu HSA, Asystent zjazdu, Czujnik deszczu, Czujnik wilgotności powietrza, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz, Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja rozpoznawania głosu, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB-C (x2), Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna dzielona 40/60, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki zewnętrzne podświetlane, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Listwy wokół szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka wewnętrzne podświetlane dla kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Pilot Assist, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Roleta bagażnika - automatyczna, Schowek pod podłogą bagażnika, Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową, Stylizacja nadwozia Cross Country, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym, System audio High Performance, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System monitorowania martwego pola (BLIS), System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas cofania (CTA), System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagający unikanie kolizji, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka skórzana (Charcoal), Tempomat adaptacyjny ACC, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Uchwyt na zakupy w bagażniku, Uchwyty

ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza: Aluminium Checkered, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny 9 cali, dotykowy, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Ładowarka indukcyjna do smartfona.

Wypożyczenie dealerskie

Felgi aluminiowe 20, 5 podwójnych ramion Black Matt Diamond Cut z ogumieniem 245/45, Lakier perłowy Crystal White, Ogrzewanie postojowe, Przyciemniane tylne szyby, Szyba przednia podgrzewana, Zderzaki, nadkola i progi lakierowane w kolorze nadwozia.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, POWER PROOF1	245/45 20 103Y	6,4 mm
	lewe	NOKIAN, POWER PROOF1	245/45 20 103Y	6,3 mm
tylna	prawe	NOKIAN, POWER PROOF1	245/45 20 103Y	7,3 mm
	lewe	NOKIAN, POWER PROOF1	245/45 20 103Y	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2, NIE), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	32277178	głębokie, rysa/odprysk	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	40000844	liczne, rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	32244153	punktowe, rysa/odprysk	
3	Poszycie drzwi przednich R	31662695	łagodne, wgniecenie	
4	Próg R	31675860	łagodne, rysa/odprysk	
5	Nakładka zderzaka tylnego, góra	40005394	łagodne, zabrudzenie	
6	Błotnik tylny L	31675857	plytkie, rysa/odprysk	
7	Listwa ochronna ściany bocznej R	31420852	plytkie, rysa/odprysk	
8	Tarcza koła aluminiowa przód L	32243400	łagodne, wgniecenie/odkształcenie	
9	Tarcza koła aluminiowa tył R	32243400	plytkie, zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagažnik




Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
Instrukcje




Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki



Fot. 39
hak




Fot. 40
asystent

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
kamery




Fot. 42
nawigacja



Fot. 43
dźwięk



Fot. 44
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 47
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak() - Rysa/odprysk 3




Fot. 50
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 53
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 55
Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwa krawędzi błotnika tył P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 59

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 63

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 67

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3