

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/87241/26/09/16
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 16-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0152383	PEUGEOT, 308 SW 21-25, 308 1.5 BlueHDi Active Pack S&S				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	130/96	manualna	180 390	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6X746	VR3FCYHZLNY594459		26-09-2022/2022	16-09-2027	grafitowy/METALIK

Data oględzin: 21-09-2026

Miejsce oględzin:

Półczyńska
Półczyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Apple CarPlay i Android Auto, Automatyczne włączanie świateł, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza z malowaną krawędzią i listwą ozdobną Traxx, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Ekran dotykowy centralny 10", Felgi aluminiowe 16 Auckland z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z manualną regulacją wzdłużną i pochylenia, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wzdłużną i pochylenia, Gniazdo 12V, Gniazdo USB C (2x), Hill Assist, Kanapa 3 osobowa, dzielona, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Lakier metalik, bez dopłaty, Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne z oświetleniem powitalnym, Mirror Screen, Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Peugeot i-Cockpit, 10" panel konfigurowalnych zegarów cyfrowych, Podsufitka w kolorze jasnym, Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji, Poduszki powietrzne boczne - przód i kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne czołowe, Podłokietnik centralny z przodu + schowek, System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA), System automatycznego awaryjnego hamowania pojazdu z kontrolą dystansu, System bezkluczykowego uruchomienia auta (DML), System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba przednia akustyczna, Szyby przednie i tylne elektryczne, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka pokładowa jednofazowa 3,7 kW, Światła do jazdy dziennej LED.

Wypożyczenie dealerskie

Fotele przednie podgrzewane, Lakier metalizowany, Pakiet Safety Plus → [].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, E PRIMACY	205/55 16 94V	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, E PRIMACY	205/55 16 94V	3,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, E PRIMACY	205/55 16 94V	2,0 mm
	lewe	MICHELIN, E PRIMACY	205/55 16 94V	2,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Pojazd mokry. Brak kompresora zestawu naprawczego. Lekko ruchomy lewy reflektor, do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	9852686380	pęknięcie/rozerwanie	
2	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	9830829080	pęknięcie	
3	Spojler zderzaka tylnego	16828844XT	zarysowanie	
4	Opona koła tylnego prawego		pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	9837982380	wgniecenie	1
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	9837981680	wgniecenie, rysa/odprysk	1

3	Felga koła tylnego prawego		zarysowanie	1
---	----------------------------	--	-------------	---

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	kompresor zestawu naprawczego koła		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
2	Drzwi przednie, część dolna F R	III		
3	Tarcza koła (ALU) - mała	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	168197231T	rysa/odprysk	
2	Krata wlotu powietrza, dolna	98379773XT	rysa/odprysk	
3	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	983495041T	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	9841570480	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	9841570380	rysa/odprysk	
6	Okładzina zderzaka tylnego	984011321T	rysa/odprysk	
7	Nakładka pokrywy tylnej dół	98372807ZD	rysa/odprysk	
8	Wnętrze		zabrudzenie	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje




Fot. 37

Zestaw naprawczy koła



Fot. 38

Kluczyki



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu



Fot. 43

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 55


Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 58

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 59

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 60

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 61

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Podsufitka - Inne 1



Fot. 63

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1