

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/74448/26/08/10
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 10-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0154732	VOLVO, V90 20-, V90 B4 B Core aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1969	197/145	automatyczna	61 438	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9J753	YV1PWK9V1R1218909		01-08-2023/2023	01-08-2026	szary/METALIK

Data oględzin: 12-08-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay i Android Auto, Asystent podjazdu HSA, Czujnik deszczu, Czujnik wilgotności powietrza, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz, Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion, Silver z ogumieniem 245/45, Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja rozpoznawania głosu, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB-C (x2), Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna dzielona 40/60, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki zewnętrzne podświetlane, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka wewnętrzne podświetlane dla kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Pilot Assist, Podsufitka w kolorze blond, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Relingi dachowe, czarne, Roleta bagażnika - automatyczna, Schowek pod podłogą bagażnika, Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym, System audio High Performance, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System monitorowania martwego pola (BLIS), System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas cofania (CTA), System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagający unikanie kolizji, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka skórzana (Charcoal), Tempomat adaptacyjny ACC, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Uchwyt na zakupy w bagażniku, Uchwyty

ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza: Aluminium Checkered, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny 9 cali, dotykowy, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Ładowarka indukcyjna do smartfona.

Wypożyczenie dealerskie

Felgi aluminiowe 19, 10-ramienne, Black Diamond Cut, z ogumieniem 255/40, Pakiet Climate → [Fotele przednie podgrzewane, Ogrzewanie przednich foteli, Podgrzewane koło kierownicy], Pakiet Lighting → [Światła przeciwmgielne LED - przód, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Reflektory przednie Full LED z doświetlaniem zakrętów, Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy], Przyciemniane tylne szyby.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	255/40 19 100W	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	255/40 19 100W	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	255/40 19 100W	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	255/40 19 100W	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Odpryski na szybie czołowej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	32368709	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	31299177		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	40000807	rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni R	32277123	zarysowanie	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	32351543	wgniecenie	3
4	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część górna a-c	K3		
2	Błotnik przedni kompletny R	III		
3	Drzwi tylne, część dolna F L	III		
4	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	40007075	rysa/odprysk	
2	Zasłepka haka holowniczego R	39839818	rysa/odprysk	
3	Oslona chłodnicy	32368160	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	32404333	rysa/odprysk	
5	Oslona lusterka zewnętrznego L	39849787	rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	32351544	wgniecenie	
7	Okładzina zderzaka tylnego	40005370	rysa/odprysk	
8	Szyba tylna ogrzewana/barwiona	32368718	rysa/odprysk	
9	Podsufitka	32314555	zabrudzenie	
10	Tapicerka siedziska 2.rząd	31685033	rysa/odprysk, zabrudzenie	
11	Dywaniki bagażnika	39841072	zabrudzenie	
12	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01
13	Felga koła tylnego prawego		rysa/odprysk	0.01
14	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane




Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Zestaw naprawczy koła



Fot. 38

Kluczyki



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu




Fot. 42

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 45

Zaślepka prz haka hol. - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 55

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 63


Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1




Fot. 64

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 66
Podsufitka - Inne 1



Fot. 67
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1