

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/82403/26/09/02
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 02-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0154528	VOLVO, XC40 22-, XC40 B3 Essential aut				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1969	163/120	automatyczna	205 761	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE7X878	YV1XZK7V1P2016881		07-02-2023/2022	02-02-2028	czarny/2-warstwowa

Data oględzin: 08-09-2026**Miejsce oględzin:**

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple Carplay, Apteczka samochodowa, Blokada tylnych drzwi, elektryczna, Collision Warning - ostrzeżenie o ryzyku kolizji z f. rozpoznawania pieszych i rowerzystów, Czujnik deszczu, Czujnik wilgoci, Czujniki zapięcia pasów, DSTC - układ kontroli trakcji i stabilności, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Dywaniki tekstylne, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, Felgi aluminiowe 17 (5 ramienne) Silver, z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany manualnie, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Funkcja Lane Keeping Aid - utrzymywanie pasa ruchu, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2) - tył, Grill przedni w kolorze czarnym wykończonym na wysoki połysk, Immobilizer, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kluczyk zintegrowany z pilotem zamka centralnego, Lakier uni, Lusterka boczne składane elektrycznie, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Oświetlenie wnętrza poziom I, Pakiet usług Digital Services, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Radio cyfrowe DAB+, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe - czarne, Road Sign Info - system rozpoznawania znaków drogowych, Sterowanie systemem audio z kierownicy, System Audio Performance, System dogrzewania pojazdu po wyłączeniu silnika, System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby boczne i tylna z hartowanego szkła, Tapicerka materiałowa w tonacji czerni, wnętrze w tonacji czerni, Tempomat, Trójkąt ostrzegawczy, Tylnie oparcie składane, dzielone, Uchwyt na bilety parkingowe, Uchwyty na torbę w bagażniku, Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC), Usługa Volvo On Call, Wykończenie szyb bocznych w czarnym kolorze, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zagłówki tylne składane manualnie, Zbiornik paliwa o pojemności 54 litrów, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Łączność Bluetooth.

Wyposażenie dealerskie

Pakiet Park Assist → [Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem], Szyby tylne przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH-XT AE61	235/60 17 102V	7,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH-XT AE61	235/60 17 102V	7,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH-XT AE61	235/60 17 102V	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH-XT AE61	235/60 17 102V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Zarysowania, odpryski, ślady użytkowania typu zarysowania, otarcia wnętrza. Brak dźwięku z multimediiów (radio, inne) - do weryfikacji.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Oslona chłodnicy	32365355	pęknięcie/rozerwanie	
2	Szyba przednia barwiona	31651294	pęknięcie	
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	31299177		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	32399004	ślady korozji, rysa/odprysk	
2	Spoiler zderzaka tylnego	32273898	rysa/odprysk	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapłonowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
2	Spoiler tylny, dolny, część środkowa e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	32405240	wgniecenie	
2	Próg L	32310038	rysa/odprysk	
3	Próg R	32310039	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny L	32310036	rysa/odprysk	
5	Tapicerka drzwi, przód R	32282661	rysa/odprysk	
6	Nakładka pokrywy tylnej dół	30747056	rysa/odprysk	
7	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa




Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Zestaw naprawczy koła



Fot. 38

Kluczyki



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 43

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Próg P - Rysa/odprysk 2




Fot. 46

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 52
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 55
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1