

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/83075/26/09/04
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 04-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0154529	VOLVO, XC40 22-, XC40 B3 Core aut				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1969	163/120	automatyczna	43 363	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE8A615	YV1XZK7V4P2048157		16-02-2023/2023	12-02-2028	szary/METALIK

Data oględzin: 08-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple Carplay, Apteczka samochodowa, Blokada tylnych drzwi, elektryczna, Collision Warning - ostrzeżenie o ryzyku kolizji z f. rozpoznawania pieszych i rowerzystów, Czujnik deszczu, Czujnik wilgoci, Czujniki zapięcia pasów, DSTC - układ kontroli trakcji i stabilności, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Dywaniki tekstylne, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeżenie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, Elastyczna siatka przedziału bagażowego, Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne Silver z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany manualnie, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z mechanicznie regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Funkcja Lane Keeping Aid - utrzymywanie pasa ruchu, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2) - tył, Grill przedni w kolorze czarnym wykończonym na wysoki połysk, Immobilizer, Keyless entry - bezkluczykowy dostęp do samochodu, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kluczyk zintegrowany z pilotem zamka centralnego, Lakier uni, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Nakładki progowe, metalowe z napisem Volvo, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Oświetlenie wnętrza poziom III, Pakiet usług Digital Services, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni z uchwytem na kubki, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Popielniczka, Radio cyfrowe DAB+, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe - jasne, Road Sign Info - system rozpoznawania znaków drogowych, Sterowanie systemem audio z kierownicy, System audio High Performance Sound, System dogrzewania pojazdu po wyłączeniu silnika, System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby boczne i tylna z hartowanego szkła, Tapicerka materiałowa City Block w tonacji szarości, wnętrza w kolorze czerni, Tempomat, Trójkąt ostrzegawczy, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na bilety parkingowe, Uchwyty na torbę w bagażniku, Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC), Usługa Volvo On Call, Wspomaganie układu kierowniczego personalizowane (regulowane), Wykończenie szyb bocznych w czarnym kolorze, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zagłówki tylne składane

manualnie, Zbiornik paliwa o pojemności 54 litrów, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Łączność Bluetooth, Światła przeciwmgielne przednie.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalizowany, Pakiet Park Assist → [Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem], Szyby tylne przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 100V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 100V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 100V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 18 100V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Drobne zarysowania, odpryski.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	31651294	pęknięcie	

2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	31299177		
---	---	----------	--	--

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Zaślepka gniazda 12v		brak	
2	Zaślepka isofix		brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	36003483	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	32405240	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	32399005	wgniecenie	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	32399015	wgniecenie	
5	Zderzak, róg L	39848189	rysa/odprysk	
6	Błotnik tylny L	32310036	wgniecenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa




Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2




Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Zestaw naprawczy koła



Fot. 38

Kluczyki



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 51

Konsola środkowa - Inne 1



Fot. 52

Kanapa tyl. - Inne 1