

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/90445/26/09/28
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 28-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0147820	SKODA, Octavia IV 20-24, Octavia 1.5 TSI e-Tec Ambition DSG				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	150/110	automatyczna	140 457	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE8K062	TMBAR8NX1PY090317		27-03-2023/2023		czarny/METALIK

Data oględzin: 30-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

2 lampki do czytania z przodu i oświetlenie części pasażerskiej z tyłu, Blokada zamków tylnych drzwi od wewnątrz, elektryczna, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dekor AMBITION, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7 J z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla urządzeń Apple iOS, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja 3 lata / 60000 km, Głośniki - 8 sztuk, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer - Blokada przeciwruchomieniowa, KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika, Kamera cofania, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lakier uni, Lampy przednie LED Basic, Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu, Listwy wokół szyb w kolorze czarnym, matowe, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Oświetlenie części bagażowej - 1 lampka, Parasolka w schowku drzwi kierowcy, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Poduszka powietrzna, centralna, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Podłokietnik z tyłu, Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, Radio SWING (8,25", 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych), Ramka grilla chromowana, Regulacja wysokości przednich zagłówków, Schowek na kamizelkę odblaskową, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową, System kontroli ciśnienia w oponach TPM, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło STOP, Trzy zagłówki tylne, Tylne kanapa składana i dzielona, Tylne światła LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami, Uchwyty ISOFIX

na zewnętrznych miejscach kanapy, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgielne tylne, Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów.

Wypożyczenie dealerskie

Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz, Lakier metalik, Pakiet Selection → [SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywki bagażnika, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 17 91V	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 17 91V	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 17 91V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/55 17 91V	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (KSERO), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Zarysowania, odpryski, punktowe wgniecenia na elementach nadwozia. Uszkodzony mechanizm regulacji kratek nawiewu konsoli tunelu śr.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	150 - 200
2	Słupki przedni prawy	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Krata wloty powietrza dół tył	5E3819203DZLL	pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	5E3823031A	liczne, wgniecenie, rysa/odprysk	1
2	Dach	5E6817111	rysa/odprysk, ślady korozji	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapłonowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	5E3807221	rysa/odprysk, dół	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	5E3831051B	wgniecenie	
3	Ostona lusterka zewnętrznego L	5E3857537GRU	rysa/odprysk	
4	Próg L	5E6809601D	rysa/odprysk	
5	Okładzina zderzaka tylnego	5E6807421	rysa/odprysk	
6	Pokrywa tylna	5E6827023C	wgniecenie	
7	Nakładka wew.pasa tylnego	5E6863459D9B9	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe




Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. rej. ksero Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. ksero Str. 2



Fot. 35

Instrukcje



Fot. 36

Kluczyki



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 43

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 45

Zderzak przedni cz dolna() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Dach() - Rysa/odprysk 3



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 53

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 55

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 2



Fot. 59

Konsola tunelu śr. - Inne 1



Fot. 60

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1