

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/85384/26/09/11
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 11-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0146426	PEUGEOT, 3008 20-24, 3008 1.6 PureTech Hybrid PHEV Allure Pack...				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	180/133	automatyczna	196 467	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
W3ABAX	VF3M4DGZUMS251469		28-02-2022/2021	14-02-2027	biały/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 15-09-2026

Miejsce oględzin:

Półczyńska
Półczyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, ASR - system kontroli trakcji, AVAS - dźwiękowy system ostrzegawczy emitowany przy malej prędkości dla bezpieczeństwa pieszych, Automatyczne ryglowanie drzwi przy ruszaniu, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujniki cofania tylne, Czujniki parkowania z przodu, Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone tkaniną w kolorze Brumeo, EBA, EBF, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Ekran 10-calowy dotykowy, Emblematy HYBRID/HYBRID4 na błotniku i klapie bagażnika, Felgi aluminiowe 18 dwukolorowe Detroit w kolorze Storm Grey, z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera pojedynczy z oparciem składanym do postaci stolika, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazda 12V (przednia część kabiny, tylna część konsoli centralnej i bagażnik), Gniazdo USB na konsoli centralnej, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Kanapa tylna składana w stosunku 1/3 - 2/3, Kierownica pokryta skórą licową, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Lakier metalik, bez dopłaty, Listwa na tylnym zderzaku, chromowana, Lusterka elektrycznie składane z oświetleniem powitalnym, Lusterka w kolorze Nera Black, Lusterka z oświetleniem powitalnym, Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterko wsteczne bezramkowe, elektrochromatyczne z niebieskim ośw. LED dla trybu elektrycznego, Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix na fotelu przednim, Nadkola czarne, Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV, Osłona chłodnicy z chromowanym wzorem szachownicy, Oświetlenie wnętrza Ambient (pakiet oświetlenia Ambient), Pasy bezpieczeństwa 3punktowe, z napinaczami i ogranicznikami napięcia na bocz. tylnych siedzeniach, Pasy bezpieczeństwa 3punktowe, z regulacją wysokości, napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, Peugeot i-Cockpit (wirtualne zegary 12.3, kompaktowa wielofunkcyjna kierownica), Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłokietnik centralny z podświetlaniem i chłodzonym schowkiem, Podłokietnik+2 uchwyty na napoje, otwór do przewozu nart, możliwość złożenia tyl. kanapy z bagażnika, Podświetlenie w podsuficie z lampkami do czytania z przodu (x2) oraz z tyłu (x2), Przełączniki typu Toggle Switch, chromowane do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego, Radio DAB, MP3, 6 głośników, Bluetooth (streaming audio, zestaw głośnomówiący),

Reflektory przednie EcoLED Technology, Schowek na kable do ładowania pod podłogą bagażnika, System Active Safety Brake (V-AEB) - system automatycznego awaryjnego hamowania, System High Beam Assist (HBA), System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta (ADML), System monitorowania martwego pola (BSD), System monitorowania pasa ruchu (LDW), aktywny, System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW), System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba tylna podgrzewana z wbudowaną anteną radiową, Szyby przednie akustyczne, Szyby przednie i tylne elektryczne, Szyby przyciemniane boczne tylne i szyba w klapie bagażnika, Tapicerka półskórzana Colyn Mistral, Tempomat z organicznikiem prędkości, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wybór trybów jazdy (Electric, Hybrid, Sport), Wycieraczka szyby tylnej uruchamiana automatycznie podczas cofania, Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash, Wykończenie elementów wnętrza chromem, Wykończenie ze stali nierdzewnej na osłonach drzwiowych, Wykończenie ze stali nierdzewnej wzdłuż linii dachu, Włącznik reflektorów automatyczny (czujnik zmierzchu), Zagłówki przednie i tylne regulowane, Zderzak przedni z chromowanymi wstawkami, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka pokładowa OBC 3.7kW + kabel ładowania tryb 2 do gniazdka naściennego 230V (wtyk typu E/F).

Wypożyczenie dealerskie

Fotele przednie ogrzewane, Klapa bagażnika otwierana bezdotykowo, Lakier specjalny.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WETPROOF 1	225/55 18 102V	5,5 mm
	lewe	NOKIAN, WETPROOF 1	225/55 18 102V	5,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WETPROOF 1	225/55 18 102V	5,0 mm
	lewe	NOKIAN, WETPROOF 1	225/55 18 102V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Emblemat	98377943DX	inne:niekompletny	
2	Szyba przednia barwiona	1617361580	pęknięcie/rozerwanie	
3	Okladzina zderzaka tylnego, środek	16800881XT	rysa/odprysk	
4	Komplet listw ozdobnych	1618041080	pęknięcie/rozerwanie	
5	Tapicerka siedziska 1.rząd L	9809657080	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny R	1617343380	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapasowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	1675868380	rysa/odprysk	
2	Poszycie drzwi przednich L	9809164380	rysa/odprysk	
3	Błotnik tylny L	1654473180	wgniecenie/odkształcenie	
4	Instrukcja obsługi		brak	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Emblemat - Inne 1



Fot. 39
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Zderzak tylny cz śr - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2