

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/18864/26/03/03
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 03-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceńodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0136946	FORD, Ranger 19-23, Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 DC XLT				PIC
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	170/125	manualna	120 303	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6Y189	6FPPXXMJ2PNS87785		28-09-2022/2022	26-09-2026	biały/UNI

Data oględzin: 10-03-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, ESC, EBL, EBA, LAC, HDC, HSA, TSC, ROM, Chlapacze z tyłu, Dywaniki podłogowe z przodu, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 16 srebrne z ogumieniem 255/70, Fotele przednie regulowane, fotel kierowcy z regulacją w 4 kierunkach, pakiet, Gniazdko 12V z tyłu, Gniazdo elektryczne w skrzyni ładunkowej, Kanapa tylna z podłokietnikiem, Kierownica skórzana, Kieszeń w oparciu fotela kierowcy, Klimatyzacja manualna, Konsola centralna – pokrywa plastikowa, Konsola centralna – przednia, z podwójną pokrywą, ze schowkiem, wnęką na monety i uchwytem, Koło zapasowe, Lakier Uni, Lusterka boczne sterowane, podgrzewane elektrycznie i składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX, Poduszki powietrzne czołowe, boczne, kolanowa, kurtyny boczne, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny środkowy, Radio Ford SYNC1, AM/FM, Bluetooth,USB, wyświetlacz 4.2", 6 głośników, sterowanie z kierownicy, Skrzynia ładunkowa - wewnętrzne zaczepy mocowania ładunku, Skrzynia ładunkowa - zewnętrzne zaczepy mocowania ładunku, Stopnie boczne – z tworzywa, Sygnalizacja hamowania awaryjnego (EBL), System Auto-Start-Stop, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System rozpoznawania znaków drogowych, System wlewu paliwa – Ford Easy Fuel, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), System zapobiegający kolizjom Pre-Collision Assist 1, Szyba przednia ogrzewana, Szyba tylna ogrzewana, Tapicerka materiałowa Penta w tonacji Ebony, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, pakiet, Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą, Uchwyty pomocnicze, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS), Wspornik ładunku za tylną ścianą kabiny, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wyłożenie skrzyni ładunkowej, Zamek centralny sterowany pilotem z dwuetapowym ryglowaniem, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Hak holowniczy demontowalny z 13-stykowym gniazdem elektrycznym, Pakiet Funkcjonalny 17 → [Roleta skrzyni ładunkowej aluminiowa, Sportowe orurowanie skrzyni ładunkowej - chromowane], Radio z SYNC3.2, FM, DAB, Bluetooth,USB, wysł. 8", 6 głośników, AppLink, AA, ACP, ster. z kierownicy.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	COOPER, WEATHER MASTER WSC	255/70 16 111T	3,0 mm
	lewe	COOPER, WEATHER MASTER WSC	255/70 16 111T	3,0 mm
tylna	prawe	COOPER, WEATHER MASTER WSC	255/70 16 111T	2,5 mm
	lewe	COOPER, WEATHER MASTER WSC	255/70 16 111T	2,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	2397187	pęknięcie/rozerwanie	
2	Uszczelka wew. drzwi tylnych L	1923756	pęknięcie	
3	Lampa tylna kompletna L	2384514	pęknięcie	
4	Lampa tylna kompletna R	2386703	pęknięcie	
5	Tapicerka siedzenia 2.rząd	2378333	ostre, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	2302114	wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	1
2	Słupek przed.(A) część zewn. L	2415372	wgniecenie	1.2
3	Dach	2220150	wgniecenie, ślady korozji	
4	Próg R	5780225	liczne, wgniecenie	1.2

5	Poszycie słupka tylnego L	2415422	wgniecenie	2
6	Pokrywa tylna	5928562	wgniecenie, zarysowanie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Próg L	III		
3	Próg R	III		
4	Narożnik tylny komplet K L	III		
5	Dach, część środkowa	III		
6	Drzwi tylne/klapa - 1- częściowe kompletne F	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	1898706	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	2540103	wgniecenie	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	2540102	wgniecenie	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	1892671	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	1892653	wgniecenie, rysa/odprysk	
6	Stopień R	2343156	zarysowanie	
7	Poszycie słupka środkowego L	2415412	wgniecenie	
8	Poszycie słupka środkowego R	2415388	wgniecenie	
9	Błotnik tylny L	2567327	rysa/odprysk, wgniecenie	
10	Podsufitka	2398735	zarysowanie	
11	Tapicerka drzwi tylnych L	2527253	rysa/odprysk	
12	Tapicerka drzwi tylnych R	2527250	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika




Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 40
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 47

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 51

Lampa tylna zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 59

Dach - Inne 1



Fot. 60

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 63

Lampa tylna zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 67

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 69

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 71

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 75
Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 76
Uszczelka drzwi tylnych L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 77
Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 78
Podsufitka - Rysa/odprysk 1