

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/49721/25/07/08
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 08-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rzecznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Rodzaj pojazdu przyczepa pod kontenery rolkowe

Producent Wielton
Typ PS-2

Nr rejestracyjny WY997WC
VIN SUDPS200000094997

Data 1. rejestracji 27-05-2021
Data nast. bad. techn. 20-05-2026
Rok produkcji 2021

Data oględzin 2025-07-14

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe zew.	Michelin, Xline Energy	265/70 19.5 143141J	8.0 mm
1	lewe wew.	Michelin, Xline Energy	265/70 19.5 143141J	8.0 mm
1	prawe zew.	Michelin, Xline Energy	265/70 19.5 143141J	8.0 mm
1	prawe wew.	Michelin, Xline Energy	265/70 19.5 143141J	8.0 mm
2	lewe zew.	Michelin, Xline Energy	265/70 19.5 143141J	7.5 mm
2	lewe wew.	Michelin, Xline Energy	265/70 19.5 143141J	7.5 mm
2	prawe zew.	Michelin, Xline Energy	265/70 19.5 143141J	7.5 mm
2	prawe wew.	Michelin, Xline Energy	265/70 19.5 143141J	7.5 mm

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -**Korekty**OgumienieInne

Aktualna sytuacja rynkowa -

Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 2025) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 29-07-2025

Rzecznik DEKRA:
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Opis stanu technicznego

Nadwozie/Zabudowa

Stan techniczny zabudowy

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- tylne odboje - rozerwania, braki,
- rysy, ślady użytkowania,

- Rear bumpers - tears, missing,
- scratches, signs of use,

Podwozie/Rama z osprzętem

Stan techniczny ramy z osprzętem

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Zawieszenie kół

Stan techniczny zawieszenia / kół

Stwierdzono:

Pojazd bez napędu własnego, brak próby ruchowej.

Vehicle without self-propulsion no motion test.

Podwozie/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Stwierdzono:

Pojazd bez napędu własnego, brak próby ruchowej.

Vehicle without self-propulsion no motion test.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Scratches, signs of corrosion, use.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu zawieszenia, hamulcowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

The condition of the driveline, suspension, steering, braking and exhaust systems was not verified in detail. The assessment was performed without the use of a jack and specialized diagnostic equipment, and no disassembly of covers and other components was performed. The assessment determines the general condition of the vehicle as of the date of visual inspection at the site, and therefore cannot be considered a comprehensive condition assessment. The specification according to the operational program in terms of standard and additional equipment does not guarantee conformity with the actual state of affairs to the extent that can be determined by the appraiser during the inspection of the vehicle. Measurement of the thickness of the paint coating was carried out in places possible to make them measurements do not guarantee the originality of the individual elements assessed.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

POTWIERDZENIE ODBIORU POJAZDU / PROOF OF VEHICLE RECEIPT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Nabywca zapoznał się z warunkami gwarancji, akceptuje ich treść i niniejszym kwituje odbiór kompletnego pojazdu sprawnego technicznie, po przeprowadzonej kontroli wizualnej, łącznie z Książką Gwarancyjną, Instrukcją Obsługi i Załącznikiem Osi. / The Purchaser is acquainted with the terms and conditions of the warranty and accepts them and hereby certifies the receipt of the complete vehicle in good technical condition, after a visual inspection, together with the Warranty Book, Servicing Manual and appendix titled Axles. / Покупатель ознакомился с условиями гарантии, одобрил их содержание и настоящим расписывается в получении комплекта исправного транспортного средства, после проведенного визуального контроля, вместе с Гарантийной книжкой, Инструкцией по обслуживанию и приложением „Оси”.

Model, typ / Model, Type / Модель, Тип		
Nr podwozia / Chassis number / № кузова	SUDPS200000094994	
Kolor lakieru / Colour of varnishing / Цвет лака	Masa własna / Kerb weight / Собственная масса	[kg/Kg/кг]
	Masa całkowita / Total weight / Полная масса	[kg/Kg/кг]
Adres Sprzedawcy / Seller's address / Адрес продавца	Data sprzedaży / Date of purchase / Дата продажи	2021-06-10
Nazwisko i imię Nabywcy / Name of Purchaser / Фамилия и имя покупателя		WIELTON S.A. 98-300 Wielun, ul. Rybacka 6 tel. 43 843 45 10, fax 43 843 12 73 NIP 899-24-62-770 (8)
Nazwa i adres instytucji nabywającej / Name and address of purchasing institution / Название и адрес покупающей организации		HITACHI CAPITAL POLSKA Szymon Zając
Podpis nabywcy / Purchaser's signature / Подпись покупателя		Podpis i pieczęć Sprzedawcy / Seller's signature and stamp / Подпись и печать продавца

Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.




Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.




Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.




Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.