

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/64759/25/09/01
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 01-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
 DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0141390	MAZDA, 3 Hatchback 19-, 3 2.0 mHEV Kanjo aut				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	150/110	automatyczna	39 215	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6E031	JM4BP6HGA01306614		26-05-2022/2022	14-05-2027	szary/METALIK

Data oględzin: 05-09-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm antywłamaniowy, Aplikacja MyMazda - pakiet darmowych usług połączonych, Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania), Czujniki parkowania - przód, Czujniki parkowania - tył, Dywaniki podłogowe, EBA - elektroniczny asystent hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/60, Fotele przednie podgrzewane, Gniazdo 12V, HBC - system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Kamera cofania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą, Kierownica ogrzewana, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń, LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem, Lusterko boczne elektrochromatyczne (po stronie kierowcy), Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Moduł do integracji wyświetlacza ze smartfonem, Podsufitka czarna, Poduszka kolanowa dla kierowcy, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera, Podłokietnik centralny, Przycisk uruchamiania silnika, SBS - inteligentne wspomaganie hamowania, SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach), Spryskiwacze reflektorów, Spryskiwacze zintegrowane z wycieraczką przedniej szyby, System Audio z radiem FM, radiem cyfrowym (DAB) i portem USB/MP3 (8 głośników), System e-Call, System kontroli dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) z el. ukł. kontroli trakcji (TCS), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System monitorowania martwego pola BSM, System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA, System nawigacji Mazda, System rozrywki multimedialny i łączności MZD Connect (z ekranem 8,8"), System sterownia HMI, System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert), System zwiększenia przyczepności pojazdu (G-Vectoring Control+) - zaawansowany, TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA, Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane, Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy, Zaawansowany system dostępu bez kluczyka, Zamek centralny, Zegary cyfrowe 7", Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Zestaw naprawczy do opon.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalizowany.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH GT	205/60 16 92V	6,3 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH GT	205/60 16 92V	7,1 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH GT	205/60 16 92V	7,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH GT	205/60 16 92V	7,2 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Oslona lusterka zewnętrznego L	BCKA691N751	rysa/odprysk	0.3

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Oslona lusterka L	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	BDMT52210	wgniecenie/odkształcenie	
2	Błotnik przedni R	BDMT52110	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	BCY15902XB	wgniecenie/odkształcenie	
4	Ostona lusterka zewnętrznego R	BCKA691N151	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	BCY17302XB	wgniecenie/odkształcenie	
6	Rama drzwi, przód L	BCYN71221	rysa/odprysk	
7	Nakładka zderzaka tylnego, góra	BCKR50221CBB	rysa/odprysk	
8	Błotnik tylny L	BCYN71410A	rysa/odprysk	
9	Błotnik tylny R	BCYN70410A	wgniecenie/odkształcenie	
10	Tarcza koła aluminiowa przód L	9965D06560	rysa/odprysk	
11	Tarcza koła aluminiowa przód R	9965D06560	rysa/odprysk	
12	Tarcza koła aluminiowa tył R	9965D06560	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła



Fot. 35
nawigacja



Fot. 36
head up



Fot. 37
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 39
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 45

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 48

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 51
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 55
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1