

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/21155/24/03/19
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 19-03-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Bartłomiej Kułak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Grodzisk Mazowiecki
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0134500	VOLVO, XC60 17-21, XC 60 D4 SCR AWD Momentum aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	190/140	automatyczna	121 067	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW9004J	YV1UZA8VCJ1088613		09-11-2018/2018	19-01-2025	szary/METALIK

Data oględzin: 27-03-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne z ogumieniem 235/60, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Kierownica skórzana z elementami wykończeniowymi z aluminium, Kierownica ze sterowaniem audio, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Oświetlenie wnętrza poziom II, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - srebrne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tapicerka tekstylno-wynylowa T-tec, Tempomat, Uchwyty na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza w aluminium Iron Ore, Wyłącznik poduszki powietrznej

pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów, 8 cali, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany.

Wypożyczenie dealerskie

Android Auto i Apple Carplay, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Nawigacja Sensus, Obrazowania szyb bocznych metalowe, jasne, Okno dachowe panoramiczne, Pakiet Winter, Podsufitka w kolorze czarnym, Szyba przednia podgrzewana, Szyby tylne przyciemniane, Światła drogowe w technologii, aktywne Full LED, Światła przeciwmgielne przednie.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/60 18 107H	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/60 18 107H	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/60 18 107H	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/60 18 107H	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Dach panoramiczny szklany tył	32285390	pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	39847066	liczne, rysa/odprysk, wgniecenie	1
2	Okładzina zderzaka tylnego	39849691	liczne, rysa/odprysk	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	32368943	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	32345930	rysa/odprysk	
3	Ostona lusterka zewnętrznego R	39844970	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	32399081	rysa/odprysk	
5	Pokrywa tylna	31420453	rysa/odprysk	
6	Tapicerka siedziska 1.rząd R	32338067	wgniecenia eksploatacyjne, zabrudzenie	
7	Felgi kół		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)




Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34

Instrukcje



Fot. 35

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogłądowe 2



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 45

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Zderzak tylny - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 48

Zderzak tylny - zdjęcie pogłądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 51

Szyberdach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Szyberdach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 53

Szyberdach - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 55

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 59

Fotel prz. praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1