

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/46628/25/06/27
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 27-06-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
 DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145595	KIA, Rio Hatchback 20-23, Rio 1.2 M				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1197	84/62	manualna	90 941	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5E860	KNADB518AN6591558		18-01-2022/2021	16-01-2027	srebrny/METALIK

Data oględzin: 02-07-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm, Atrapa wlotu powietrza w kolorze czarnym, obramowanie lakierowane w kolorze srebrnym, Automatyczne włączanie świateł, Bluetooth, CBC - System kontroli hamowania w zakręcie, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, El. podnoszenie szyb przód z auto góra/dół oraz sys.bezpieczeństwa po stronie kierowcy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Eco Dynamics – system automatycznego wyłączania i włączania silnika podczas postoju, Kierownica wielofunkcyjna, gniazdo USB, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk składany, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe, dojazdowe, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z funkcją podświetlania, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Pokrywa przestrzeni bagażowej, Radio MP3, RDS, DAB, 4 głośniki, Regulacja podświetlenia zegarów, Regulacja wysokości zagłówków, SLS - System stabilizacji toru jazdy podczas hamowania, Schowek na okulary, System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych, zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Termometr zewnętrzny, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny spojler, VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy, Wskaźnik wyboru optymalnego biegu, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw zegarów z wyświetlaczem 3,5 dla komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Smart → [Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Fotele przednie, podgrzewane, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica z funkcją podgrzewania].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 2000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	77004H8000	wgniecenie	2
2	Błotnik tylny R	71504H8C00	rysa/odprysk, ślady korozji	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część dolna F R	III		
2	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	86511H8AA0	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	66400H8000	rysa/odprysk	
3	Szyba przednia	86111H8AA0	rysa/odprysk	
4	Dach	67111H8000	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	76003H8000	rysa/odprysk	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	76004H8000	rysa/odprysk	
7	Poszycie słupka środkowego L	71401H8B00	zarysowanie	
8	Błotnik tylny L	71503H8C00	wgniecenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe




Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 40

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1