

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/53831/25/07/23
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 23-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzecznik:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0150317	BMW, X2 [F39] 17-23, X2 xDrive20i M Sport X aut				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	178/131	automatyczna	45 310	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6H255	WBAYH510105V52291		22-06-2022/2022	18-06-2027	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 28-07-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Asystent uwagi, Automatyczne otwieranie/zamykanie klapy bagażnika, Bagażnik z systemem mocowania bagażu oraz gniazdem 12V, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania z tyłu, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 19", Y-Spoke 722 M, z ogumieniem 225/45, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo USB w konsoli tylnej, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa skórzana typu M, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Końcówki układu wydechowego, z lewej i z prawej strony, pojedyncze, okrągłe, Lakier niemetalizowany, Listwy ozdobne antracytowe Aluminium Hexagon, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Obrazowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie do czytania z przodu i w podsufitce z tyłu, Pakiet dodatkowych schowków, Pakiet stylistyczny M Sport X, Performance Control, Podsufitka M Anthracite, Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik przedni, Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje, Podświetlane klamki zewnętrzne drzwi, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Projekcja logo X z lusterka zewnętrznego kierowcy, Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie, Remote Services (Usługi zdalne), Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System hamowania awaryjnego w razie kolizji, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System rozrywki z wyświetlaczem 6.5", radio AM:FM, bluetooth, USB, audio z 6 głośnikami o mocy 100W, Szyby atermiczne, Tapicerka Micro Hexagon-Sensatec, materiałowo-skórzana, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kierowniczy sportowy M, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Zawieszenie sportowe M, Zbiornik paliwa powiększony, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Wypożyczenie dealerskie

Concierge Services (Serwis Informacyjny), Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dostęp komfortowy, Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie ogrzewane, Kamera cofania, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne, aluminium Hexagon z listwą akcentową w kolorze niebieskim matowym, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Pakiet do lusterek zewnętrznych (lusterka elektrycznie składane z pamięcią, funkcja parkingowa), Podparcie lędźwiowe w fotelach przednich, Real Time Traffic Information, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System nawigacyjny Plus (wyświetlacz 10.25 cala, radio, mapy), Systemy asystujące kierowcę Plus → [Systemy asystujące kierowcę, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go], Szyby przeciwsłoneczne, Telefonía komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym, Wyświetlacz Head-Up.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	225/45 19 98W	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	225/45 19 98W	6,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	225/45 19 98W	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	225/45 19 98W	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie mokre.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Uszkodzenia niekalkulowane**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	51117499467	rysa/odprysk	
2	Oslona lusterka zewnętrznego R	51167461434	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41008491729	rysa/odprysk	
4	Okladzina zderzaka tylnego	51127475133	rysa/odprysk	
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	36106883003	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zderzak - Rysa/odprysk 1




Fot. 34
Zderzak - Rysa/odprysk 2




Fot. 35
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 39
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1