

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/14370/24/02/23
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 23-02-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Emilian Wesołowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	MERCEDES-BENZ, Sprinter 314 CDI Euro 6 2143ccm -143 KM 3,5 18...				furgon, wysoki d...
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2143	143/105	manualna	332 448	4/2
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE884VN	WDB9076351P063417		27-02-2019/2018	24-02-2024	biały/2-warstwowa

Data oględzin: 28-02-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, ADAPTIVE ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy), Adaptacyjne światła stop, Asystent boczego wiatru, Automatyczny układ włączania świateł, Dach podwyższony, Drzwi przesuwne z prawej strony, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją, Fotel pasażera pojedynczy, z manualną regulacją, Głośniki dwudrożne z przodu, Koło zapasowe, Lakier uni, Moduł komunikacyjny z kartą SIM, Poduszka powietrzna kierowcy, Pomoc w razie awarii, Półka nad przednią szybą, Radio MB Audiosystem, Schowek pod deską rozdzielczą, System Keyless Start - bezkluczykowe włączanie silnika, System połączenia alarmowego Mercedes-Benz, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka Maturin, czarna, Wspomaganie kierownicy, elektryczne, Zamek centralny sterowany falami radiowymi, Zbiornik paliwa 71 litrów, Ściana działowa pełna, Światła sygnalizacyjne boczne.

Wyposażenie dealerskie

Fotel kierowcy komfortowy, Kamera cofania, Klimatyzacja półautomatyczna Tempmatik, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane.

Wyposażenie dodatkowe

Ogrzewanie postojowe, Zabudowa, Agregat.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, VAN PRO WINTER	235/65 16 115R	3,5 mm
	lewe	KORMORAN, VAN PRO WINTER	235/65 16 115R	3,5 mm
tylna	prawe	KORMORAN, VAN PRO WINTER	235/65 16 115R	3,5 mm
	lewe	KORMORAN, VAN PRO WINTER	235/65 16 115R	3,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Wyświetlają się kontrolki do weryfikacji w A.S.O.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Okładzina zderzaka przedniego	91088593009K83	wgniecenie, zarysowanie	
2	Wspornik zderzaka przedniego, boczny R	9108850500	pęknięcie	
3	Nakładka błotnika L	91069000009K83	brak	
4	Szyba przednia	9106700000	pęknięcie	
5	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	2216708101		
6	Zderzak, środek	90788511009K83	wgniecenie	
7	Zderzak, róg R	90788536009K83	wgniecenie	
8	Lampa tylna kompletna R	9108200100	pęknięcie	
9	Światło odbłaskowe R	9108204900	pęknięcie	
10	Emblemat (monogram)	9078172400	brak	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni (górn) R	9108810100	wgniecenie	2
2	Pokrywa przednia	9078806000	wgniecenie	2
3	Rama drzwi, przód L	9106302300	odpryski lakieru	
4	Błotnik tylny L	9076374100	wgniecenie	2
5	Błotnik tylny R	9076374600	wgniecenie	4
6	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	9077405000	wgniecenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Instrukcja obsługi		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni, część górna B-D R	III		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Słupki przedni (A), część górna L	III		
4	Ściana boczna, tylna, kompletna, nieprzeszkł. A-C R	III		
5	Błotnik tylny, część dolna E L	III		
6	Drzwi tylne (jedne) 2-częściowe część dolna E R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem R	9109060100	rysa/odprysk	
2	Światło odblaskowe L	9108204800	rysa/odprysk	
3	Koło kierownicy	90746000029116	rysa/odprysk	
4	Tapicerka siedzenia 1.rząd L	90791029029K45	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika



Fot. 23

Bagażnik



Fot. 24

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu tył



Fot. 26
Dowód rej. Str. 1



Fot. 27
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 28
Zdjęcie do protokołu



Fot. 29
Zdjęcie do protokołu



Fot. 30
Zdjęcie do protokołu



Fot. 31
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 35

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Inne 1



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 43

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 51
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 52
Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 53
Lampa zespolona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54
Emblemat tylny - Inne 1



Fot. 55
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 59

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60

Ściana boczna L / Błotnik tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Ściana boczna L / Błotnik tylny L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Ściana boczna L / Błotnik tylny L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 63

Ściana boczna L / Błotnik tylny L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Ściana boczna L / Błotnik tylny L - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 67

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 2



Fot. 69

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1