

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/37943/25/05/26
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 26-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0135576	VOLKSWAGEN, Touran 15-, Touran 1.5 TSI EVO Highline DSG				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	150/110	automatyczna	80 637	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW190GE	WVGZZZ1TZNW011581		12-05-2022/2022	12-05-2027	niebieski/METALIK

Data oględzin: 04-06-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Asystent siły hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie światła z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP, Felgi aluminiowe 17 Stockholm z ogumieniem samouszczelniającym się 215/55, Fotel pasażera - składane oparcie, Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie - Top-Komfort, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazda zasilające 12 V: w konsoli środkowej z przodu i z tyłu oraz w bagażniku, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów i dźwignia zm. biegów w skórze, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic 3-strefowa z filtrem alergenowym oraz panelem z tyłu, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej oraz przednich drzwiach Piano Black, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Podłoga w bagażniku, podwójna, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podświetlane listwy dekoracyjne na drzwiach, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, Relingi dachowe - chromowane, Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowki w konsoli dachowej, Składane stoliki oraz kieszenie w oparciach przednich foteli w oparciach foteli, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szuflady pod siedzeniami kierowcy i pasażera, Szyba przednia ogrzewana, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Szyby termoizolujące, Tapicerka materiałowa Art Velours, Tempomat z automat.regul.odległości -ACC(do210km/h) i Front Assist (z funkcją awaryjnego hamowania), Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual), Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada

mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z pilotem, Zderzak z chromowanym obramowaniem, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu.

Wypożyczenie dealerskie

App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Fotele Top-Komfort ergoActive z elektryczną regulacją przednich foteli → [Fotele przednie - podgrzewane, Fotele przednie - Top-Komfort, Fotele przednie z elektryczną regulacją w 14-kierunkach z funkcją masażu i el. regulacją lędźwi, Rezygnacja z szuflady pod fotelem kierowcy oraz ze składanych stolików w oparciach foteli], Kamera parkowania - Rear Assist, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze, podgrzewana + dźwięk biegów w skórze + funk. Tiptronic, Lakier metalik, Pakiet Business → [Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Lampy LED Basic (światła mijania, drogowe, dzienne w technologii LED, dynamiczna regulacja zasięgu), System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka z alarmem, SAFELOCK].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka konsoli środkowej tył	5TA864298G82V	pęknięcie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	5TA807217AFGRU	rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni L	5TA821105	rysa/odprysk	
3	Pokrywa przednia	5TA823031E	rysa/odprysk	
4	Szyba przednia atermiczna, barwiona	5TA845011AKNVB	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	5TA831055AF	rysa/odprysk	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	5TA831056AF	wgniecenie	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5TA833055AH	rysa/odprysk	
8	Rama drzwi, przód L	5TA809835	rysa/odprysk	
9	Okladzina zderzaka tylnego	5TA807417GRU	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1




Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 37

Felga tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Konsola tunelu śr. - Pęknięcie/rozerwanie 1