

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/83018/26/09/04
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 04-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0150994	SKODA, Kodiaq 21-24, Kodiaq 2.0 TSI 4x4 Style DSG				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	190/140	automatyczna	166 538	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5J877	TMBLE7NS8N8024458		08-02-2022/2022	06-02-2027	szary/METALIK

Data oględzin: 08-09-2026**Miejsce oględzin:**

Półczyńska
Półczyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

8 głośników, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył z Manoeuvre Assist, DAB +, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, DRIVING MODE SELECT - dla napędu 4x4 z funkcją off-road, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dojazdowe koło zapasowe, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb - przód i tył, FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Felgi aluminiowe 19 TRIGLAV polerowane z ogumieniem 235/50, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii, Gniazdo 12V w konsoli środkowej oraz w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania, HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia, Immobiliser, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna w skórze z pakietem skórzanym, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa, LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu i zmierzchu, Lampy przednie Full LED Matrix, Lampy tylne Full LED, Listwy wokół szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterko kierowcy, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie + czujnik deszczu, MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania, MKB - Multi Collision Brake, MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem, Ogranicznik prędkości, Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich, Parasol w schowku drzwi kierowcy, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, tył, Pedestrian Monitor - system hamowania awaryjnego, Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu, RBS - osuszanie tarcz hamulcowych, Radio Bolero (Ekran dotykowy 8 cali, WLAN, SmartLink), Relingi dachowe - chromowane, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Składane oparcia tylnej kanapy w drugim rzędzie siedzeń, Spryskiwacze lamp przednich, TPM - system kontroli ciśnienia w oponach,

Tapicerka materiałowo-skórzana Style, Tempomat aktywny do 210 km/h, Tylne trzecie światło hamowania, Tylne światło przeciwmgielne, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether, Virtual Copit - Cyfrowy zestaw wskaźników, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zestaw haczyków w bagażniku, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgielne, przód.

Wypożyczenie dealerskie

Elektrycznie ogrzewana przednia szyba, Kierownica sportowa wielof. 3-ramienna skórzana z pak. skórzanym i zmianą biegów (radio, telefon), Lakier metalik, Pakiet Comfort → [Kamera cofania, Kłapa bagażnika bezdotykowo otwierana i zamykana, SUNSET - Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, System nawigacji Amundsen z mapą Europy (ekran dotykowy 8 cali, WLAN, Infotainment Online)].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2 SUV	235/50 19 99V	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2 SUV	235/50 19 99V	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2 SUV	235/50 19 99V	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2 SUV	235/50 19 99V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Słupek przedni (A) R	565809602A	głębokie, odpryski lakieru, ślady korozji	
2	Dach	565817101	liczne, odpryski lakieru, na krawędzi, ślady korozji	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Słupek przedni (A), część górna R	III		
2	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	565821105	zarysowanie	
2	Pokrywa przednia	565823031B	liczne, rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	565831055	rysa/odprysk, na krawędzi	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	565831056	rysa/odprysk	
5	Osłona lusterka zewnętrznego R	565857538AGRU	rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	565833055	rysa/odprysk, na krawędzi	
7	Nakładka zderzaka tylnego, góra	565807421B	rysa/odprysk	
8	Błotnik tylny L	565809601C	zarysowanie	
9	Tarcza koła tylnego AL R		liczne, zarysowanie	0.1

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa




Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2




Fot. 35

OC



Fot. 36

Kluczyki



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 47

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1