

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/09675/26/02/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-02-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0143268	HYUNDAI, i30 Wagon 20-24, i30 1.5 DPI Comfort				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	110/81	manualna	133 934	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5N956	TMAH381CANJ112028		10-03-2022/2022	10-03-2027	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 18-02-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Gazetowniki w oparciach przednich foteli, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Lampy przednie projekcyjne (mijania), Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek centralny na okulary nad głową, Siatka do mocowania bagażu, Siatka oddzielająca przedział bagażowy, System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym, System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z

regulacją wysokości, Zamek centralny, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, MONTERO 3	205/55 16 91T	5,5 mm
	lewe	FULDA, MONTERO 3	205/55 16 91T	5,5 mm
tylna	prawe	FULDA, MONTERO 3	205/55 16 91T	5,0 mm
	lewe	FULDA, MONTERO 3	205/55 16 91T	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie mokre- brak możliwości zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej;

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	86110A6500	pęknięcie/rozerwanie	
2	Okładzina zderzaka tylnego	86611G4200	rysa/odprysk, pęknięcie/rozerwanie	

3	Spojler zderzaka tylnego	86610G4200	rysa/odprysk	
---	--------------------------	------------	--------------	--

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	86511G4500	rysa/odprysk	0.5
2	Pokrywa reflektora dodatkowego L	86563G4500	rysa/odprysk	0.3
3	Błotnik przedni R	66320G3000	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	76003G4000	wgniecenie/odkształcenie	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	76004G4000	rysa/odprysk	0.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	77003G4000	wgniecenie/odkształcenie	2
7	Rama drzwi, przód L	71110G4A20	wgniecenie/odkształcenie	1
8	Błotnik tylny L	71503G4C20	wgniecenie/odkształcenie	2
9	Błotnik tylny R	71504G4C20	wgniecenie/odkształcenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Błotnik przedni kompletny R	III		
3	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
4	Drzwi przednie, kompletne K R	III		
5	Słupek środkowy (B) kompletny L	III		
6	Drzwi tylne kompletne K L	III		
7	Błotnik tylny K L	III		
8	Błotnik tylny K R	III		
9	Zderzak tylny, kompletny k/e	K1R		
10	Pokrywa reflektora dodatkowego L	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Reflektor kpl. L	92101G4500	inne:zaparowanie	
2	Reflektor kpl. R	92102G4500	inne:zaparowanie	
3	Błotnik przedni L	66310G3000	rysa/odprysk	
4	Tapicerka siedziska 1.rząd R	88260G4010PSJ	zabrudzenie	
5	Słupek środkowy B R		wgniecenie/odkształcenie	
6	Okładzina zderzaka przedniego część dolna		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 35

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 36

Szyba czołowa() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 39

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 45

Reflektor P - Inne 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 51

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 53

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 59

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Blotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Reflektor L - Inne 1



Fot. 62

Fotel prz. praw. - Inne 1