

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/34183/26/04/20
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 20-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecienniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
143153	VOLVO, S90 20-, S90 B5 B Inscription aut				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1969	250/184	automatyczna	128 979	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5U945	LVYPSL1VDNP108436		19-04-2022/2022	19-04-2027	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 27-04-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay / Android Auto (z dwoma złączami USB), BLIS - system monitorowania martwego pola lusterk zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 18, (10-ramienne) Black Diamond Cut, z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją podparcia ud, Fotele tylne elektrycznie składane oraz zewnętrzne zagłówki tylne, Funkcja Auto Hold, Gałka dźwigni zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kierownica skórzana, trójramienna, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne podświetlane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne boczne (2), Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki, Reflektory przednie LED, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby sterowana elektrycznie, Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, Stylizacja nadwozia Inscription, System Drive Alert, System audio High Performance, System bezkluczykowego dostępu, System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System nawigacji satelitarnej Sensus, System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i

rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka skórzana (Charcoal), Tempomat adaptacyjny ACC, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza Grey Ash, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zawieszenie dynamiczne, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła drogowe LED.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalizowany, Pakiet Climate → [Fotele przednie podgrzewane, Ogrzewanie przednich foteli, Podgrzewane koło kierownicy], Pakiet Lighting → [Światła przeciwmgielne LED - przód, Reflektory przednie Full LED z doświetlaniem zakrętów, Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy], Pakiet Park Assist → [Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem], Przyciemniane tylne szyby, Szyba przednia podgrzewana.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	245/45 18 100V	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	245/45 18 100V	6,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	245/45 18 100V	4,5 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	245/45 18 100V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	32379567	wgniecenie, wgniecenie, inne	2
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	32404332	odpryski lakieru, wgniecenie	1.2
3	Okładzina zderzaka tylnego	40005356	zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
2	Dach, część środkowa	III		
3	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	32244153	odpryski lakieru	
2	Szyba przednia barwiona	32368945	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	32351547	wgniecenie	
4	Rama drzwi, przód R	31675852	wgniecenie	
5	Pokrywa tylna	31108696	zarysowanie, wgniecenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 31
Dowód rej. Str. 1




Fot. 32
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Dowód rej. str. 2



Fot. 35

Instrukcje



Fot. 36

Zestaw naprawczy koła



Fot. 37

Kluczyki




Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 50

Dach - Inne 1



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 53

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1