

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/83189/25/10/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Mateusz Wasilewski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0141186	TOYOTA, Proace City 1.2T Euro 6 1199ccm - 110KM 2,1t 19-24, Proa...				FUR
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1199	110/81	manualna	35 279	4/2
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE7K615	YAREUHN2GJ010465		16-11-2022/2022	15-11-2025	biały/UNI

Data oględzin: 05-11-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmięrczu, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieprzeszkłone, otw. 60/40, z kątem otwarcia 180st., Dywaniki gumowe, Dźwignia zmiany biegów mocowana standardowo (brak konsoli centralnej), Dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65 R15, Fotel kierowcy komfortowy z podłokietnikiem i reg. odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy regulowany na wysokość, Fotel pasażera pojedynczy, Fotel pasażera regulowany ręcznie, Fotel pasażera składany, Gwarancja Pro - 3 lata lub 1 000 000 km przebiegu, Hamulec postojowy, ręczny, Immobilizer, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klamki wewnętrzne nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt (1 zwykły + 1 zdalny ze sterowaniem), Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Listwa boczna ochronna w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne i klamki nielakierowane w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane ręcznie, Osłony przeciwbłotne z tyłu, Oświetlenie standardowe przestrzeni pasażerskiej, Oświetlenie standardowe przestrzeni ładunkowej (3 żarówki), Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Przegroda metalowa nieprzeszkłona, Prześwit standardowy, Przygotowanie do montażu haka, Przystosowanie do montażu relingów dachowych, Radiodiodniak fabryczny ze zintegrowanym wyświetlaczem (bluetooth, USB, mini-jack)+2głośniki, Rząd trzeci nieprzeszkłony, Schowek pasażera otwarty, Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera, System E-call, System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, 6 haków, VSC - Układ kontroli stabilności, Wycieraczki przedniej szyby sterowane manualnie, Wyświetlacz LCD z obsługą piktogramów, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Zestaw głośnomówiący, Zwiększona ładowność, Ładowność standardowa 650kg, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Pakiet Multimedia → [Czujnik deszczu, Czujniki parkowania, przód i tył, Kierownica wielofunkcyjna, Lampy przeciwmgielne, Mirror link, System multimedialny Toyota PRO-Touch, kolorowy ekran dotykowy 8 cali, Apple CarPlay, Android Auto, Wyświetlacz LCD pomiędzy zegarami], Wyłożenie ścian bocznych i drzwi

tylnych elementami z polipropylenu.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	195/65 15 91H	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	195/65 15 91H	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	195/65 15 91H	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	195/65 15 91H	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny L	SU001B1246	wgniecenie	2

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Ściana b.,t.(od str.drzwi) cz.g.,nieprzeszkl. A-B L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka dolna drzwi przednich R	SU001B0232	rysa/odprysk	
2	Nakładka dolna drzwi tylnych R	SU001B0095	rysa/odprysk	
3	Próg L	SU001B1247	zarysowanie	
4	Zderzak, środek	SU001A8794	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika



Fot. 23

Bagażnik



Fot. 24

Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1




Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37
Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg L - Rysa/odprysk 1