

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/80476/26/08/27
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 27-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Krzysztof Kalbarczyk
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155201	TOYOTA, Corolla Hatchback 22-, Corolla 1.8 Hybrid Comfort				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1798	98/72	automatyczna	74 090	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6M856	SB1K93BE10E311730		19-07-2022/2022	16-07-2027	biały/UNI

Data oględzin: 02-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożażenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Aktualizacje online asystentów jazdy Toyota T-MATE, Antena dachowa Shark-Fin, Apple CarPlay i Android Auto, Asystent głosowy, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Czujnik zmięczenia, Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo USB-C, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszka w oparciu fotela pasażera, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawigacja satelitarna Connected, Ogranicznik prędkości - automatyczny, Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Reflektory przednie typu LED (Basic), Spoiler tylny, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 10,5" HD, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Tuner radiowy - cyfrowy DAB, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wspomaganie układu kierowniczego, elektroniczne, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy na tablicy zegarów 12,3", Zabezpieczenie tylnych drzwi przed

otwarcie przez dzieci, Zamek centralny, Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota, Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota, Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED.

Wposażenie dealerskie

Pakiet Tech → [Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu, System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, Układ detekcji przeszkód (ICS)].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 16 91V	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 16 91V	4,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 16 91V	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 16 91V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	6311102670	rysa/odprysk	2
2	Błotnik tylny L	6160247091	rysa/odprysk	1
3	Tapicerka siedziska 2.rząd	710750Z290C0	zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Dach, część środkowa	III		
2	Błotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Oslona lusterka zewnętrznego R	8791502380B0	rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	6700302540	wgniecenie/odkształcenie	
3	Okładzina zderzaka tylnego	521590Z950	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny R	6160102510	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód




Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane




Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Zestaw naprawczy koła



Fot. 38

Kluczyki



Fot. 39

Czujniki parkowania przód - Inne 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




Fot. 44

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Kanapa tył. - Inne 1