

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/66152/24/08/28  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 28-08-2024

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**Maciej Wiącek (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Dariusz Gomuliński**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	<b>HYUNDAI, Tuscon 20-, Tuscon 1.6 T-GDI PHEV</b>				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	180/132	automatyczna	21 910	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5P617	TMAJE812DNJ079349		17-03-2022/2022	16-03-2025	zielony/METALIK

**Data oględzin:** 30-08-2024

**Miejsce oględzin:**

Estrady 5  
05-080 Kludyn

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS+ESC, Alarm, Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA), Asystent monitorowania martwego pola (BCA) oraz ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA), Asystent podążania po pasie ruchu (LFA), Asystent ruszania pod górę (HAC), Asystent stabilizacji przyczepy (TSA), Asystent unikania kolizji czołowych, z wykryw. pieszych i rowerzystów oraz funkcją Junction Turning, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), Automatyczne włączanie świateł, Blokada dźwienią drzwi tylnych, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, Dostęp bezkluczkowy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Funkcja wyboru trybu jazdy, Gazetowniki w oparciach foteli przednich, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB (x2) dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń, Gniazdo USB w konsoli centralnej, Grill przedni, z wykończeniem w kolorze ciemnego chromu, Głośniki w drzwiach, przód i tył, Głośniki wysokotonowe, zewnętrzny wzmacniacz oraz głośnik centralny, Haczyki do mocowania bagażu, Hamulec pokolizyjny (MCB), Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Kanapa tylna, składana w proporcji 40:20:40, Kanapa tylna, składana za pomocą dźwigni od strony bagażnika, Kierownica pokryta skórą, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika inteligentna, z regulacją wysokości i prędkości otwierania, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne na zderzaku przednim i tylnym, w kolorze chromu, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nawiew klimatyzacji dla drugiego rzędu siedzeń, Ogranicznik prędkości, Osłony pod zderzakami w kolorze srebrnym, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane, z lusterkami i oświetleniem, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie nastrojowe wnętrza, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu, Panel do obsługi klimatyzacji z tyłu, trzecia strefa, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód, Poduszka powietrzna centralna, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Podłokietnik centralny z uchwytem na napoje, Port USB do ładowania, Reflektory przednie LED z

systemem doświetlania zakrętów i asystentem świateł drogowych (HBA), Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek w podłodze bagażnika, Spoiler tylny z trzecim światłem Stop LED, Sterowanie skrzynią biegów za pomocą przycisków, System Bluetooth z obsługą komend głosowych, System Premium Audio KRELL, System kamer 360°, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania tylnej kanapy (RSA) z czujnikami ultradźwiękowymi, System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAW), System multimedialny z naw. satelitarną, ekran dotykowy 10,25", DAB, Bluelink, AppleCarPlay, AndroidAuto, System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System ratunkowy eCall, System wyświetlający widok z martwego pola (BVM), Szyba czołowa akustyczna, Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym, Szyby przednie atermiczne, Szyby tylne przyciemniane, Tempomat inteligentny z funkcją Stop&Go, Uchwyty ISOFIX na tylnej kanapie, Układ wspomagania kierownicy sterowany elektronicznie, Wiązka do haka holowniczego, Zagłówki z regulacją wysokości, przód i tył, Zamek centralny, Zegary cyfrowe, z kolorowym wyświetlaczem 10,25", Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Łopatkki do zmiany biegów, Światła do jazdy dziennej LED, Światła pozycyjne LED, Światła przeciwmgielne, tył, Żaluzje bocznych tylnych szyb.

### **Wyposażenie dealerskie**

Lakier metalizowany, Pakiet Luxury → [Fotele przednie elektrycznie sterowane, kierowcy z pamięcią ustawień, Fotele przednie z funkcją wentylacji, Tapicerka skórzana, Ułatwienie wsiadania Walk-in device], Pakiet Sun → [Okno dachowe panoramiczne, sterowane elektrycznie, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu, LED].

### **Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	5,9 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	5,6 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	5,9 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	5,7 mm

### **Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150

14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

### Opis stwierdzonych uszkodzeń

#### Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka przestrzeni bagażowej	85940N7000NNB	brak	

#### Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	77003N7005	liczne, rysa/odprysk	
2	Próg L	71312N7D00	liczne, rysa/odprysk	
3	Nakładka zderzaka tylnego, dół	86612N7000	rysa/odprysk	
4	Pokrywa tylna	72800N7010	rysa/odprysk	

#### Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	

#### Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część górna B-D L	III		
2	Próg L	III		
3	Drzwi tylne, część dolna C-E	III		
4	Zderzak tylny, część dolna d-e/e	K3		

#### Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	66321N9000	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	66400N7000	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	76003N7005	rysa/odprysk	
4	Ośłona lusterka zewnętrznego L	87616N7000	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	77004N7005	rysa/odprysk	
6	Felgi kół		zarysowania eksploatacyjne, zabrudzenie	0.01

#### Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

### Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 26**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 27**  
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**  
Instrukcje



**Fot. 35**  
Zestaw naprawczy koła




**Fot. 36**  
dźwięk




**Fot. 37**  
nawigacja



**Fot. 38**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 39**  
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 40**  
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1




**Fot. 42**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 43**  
Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 44**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 45**  
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 46**  
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 47**  
Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3




**Fot. 48**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 49**  
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3




**Fot. 50**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 51**  
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 52**  
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 53**  
Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 54**  
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 55**  
Próg L - zdjęcie poglądowe 2




**Fot. 56**  
Próg L - Rysa/odprysk 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**  
Próg L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 58**  
Próg L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 59**  
Foto uzupełniająca