

DEKRA CZ a.s.

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

MHC Mobility

Kačírkova 982/4
158 00 Praha



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5SZ6778	VIN:	WMA06XZZ7GP072083
Tovární značka (výrobce):	MAN	Zdvih. objem :	12419
Obchodní označení:	TGX 18.XXX	Max. výkon (kW):	324
Provedení:	18.440 EU6, 4x2 BLS	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Bílá /	Převodovka:	Automatická
Počet dveří:	2	Datum první registrace:	2016-02-04
Stav tachometru:	599781 Km Odečteno	Platnost tech. kont. do:	2024-05
Stav paliva v nádrži:	-0-	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu	Poslední servisní kontrola:	311114 Km / 2018-11-19
Servisní knížka k dispozici:	Ano		

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Levá přední pneu	Dunlop	315/70r22.5	Letní	5
Pravá přední pneu	Dunlop	315/70r22.5	Letní	2
Levá zadní pneu	Dunlop	315/70r22.5	Letní	5
Levá zadní pneu	Dunlop	315/70r22.5	Letní	5
Pravá zadní pneu	Dunlop	315/70r22.5	Letní	4
Pravá zadní pneu	Dunlop	315/70r22.5	Letní	4
Rezervní pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Bez				
Disky první sady pneumatik	Ocel			

POZNÁMKA

Vozidlo prohlíženo silně znečištěné - omezena možnost prohlídky

Datum ukončení:
2023-07-19
Datum tisku: 2023-10-27



Podpis



DEKRA expert Jiří Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)	Akceptovatelné podle pravidel společnosti
Exteriér (vnější prostor)				
1	Přední nárazník - pravý díl	Neodborná oprava	Lakovat	Ne
2	P mlhový světlomet pravý	Opotřebení	Vyměnit	Ano
3	P mlhový světlomet levý	Opotřebení	Vyměnit	Ano
4	Přední nárazník	Prasklina	Vyměnit	Ne
5	LP nášlapy	Opotřebení	Vyměnit	Ano
6	Blatník přední levý	Škrábance	Lakovat	Ano
7	Pneumatika LP kola	Prasklina	Vyměnit	Ne
8	Disk LP kola	Koroze	Opravit	Ano
9	L boční spoiler	Prasklina	Vyměnit	Ne
10	L odvětrání nádrže	Nekompletní	Doplnit/dodat	Ne
11	L nádrž paliva	Deformace	Vyměnit	Ne
12	Pneumatika LZ kola	Deformace	Vyměnit	Ne
13	Koncové světlo levé	Prasklina	Vyměnit	Ne
14	Pneumatika PZ kola	Deformace	Vyměnit	Ne
15	Pneumatika PP kola	Prasklina	Vyměnit	Ne
16	Disk PP kola	Koroze	Opravit	Ano
17	Blatník přední pravý	Neodborná oprava	Lakovat	Ne
18	Dveře přední pravé	Neodborná oprava	Lakovat	Ne
19	Pp schodek	Neodborná oprava	Lakovat	Ne
Interiér (vnitřní prostor)				
20	Výplň LP dveří	Vypálená díra	Vyměnit	Ne
21	Potah opěradla sedadla řidiče	Vypálená díra	Vyměnit	Ne
22	Volant	Opotřebení	Vyměnit	Ano
23	Spodní lůžko	Nekompletní	Doplnit/dodat	Ne
24	Horní police	Nekompletní	Doplnit/dodat	Ne
25	Navigace	Závada	Kontrola / další diagnostika	Ne
26	Schránka na brýle	Prasklina	Vyměnit	Ne
27	Madlo výplně LP dveří	Neodborná oprava	Vyměnit	Ne
Ostatní				
28	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat	Ne
29	Servisní záznam	Chybí	Doplnit/dodat	Ne
30	Interiér	Znečištěno	Čištění	Ano
31	Diagnostika motoru	Závada	Kontrola / další diagnostika	Ne

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Přední nárazník - pravý díl
 Neodborná oprava

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
P mlhový světlomet
pravý
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
P mlhový světlomet
levý
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Přední nárazník
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



5 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 LP nášlapy
 Opatření

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Blatník přední levý
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:



7 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pneumatika LP kola
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Disk LP kola
 Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka:




9
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 L boční spoiler
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 L odvětrání nádrže
 Nekompletní

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
 Poznámka:



11 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 L nádrž paliva
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Pneumatika LZ kola
Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka: 2 kusy

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Koncové světlo levé
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



14 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pneumatika PZ kola
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka: 2 kusy

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Pneumatika PP kola
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



16 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Disk PP kola
Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Blatník přední pravý
 Neodborná oprava

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:



18 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Dveře přední pravé
 Neodborná oprava

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pp schodek
 Neodborná oprava

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:



20 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Výplň LP dveří
 Vypálená díra

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
 Potah opěradla sedadla řidiče
 Vypálená díra

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



22 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
 Volant
 Opatření

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Spodní lůžko
Nekompletní

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:



24 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Horní police
Nekompletní

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Navigace
 Závada

Způsob opravy (opatření) Kontrola / další diagnostika
 Poznámka: Nelze spustit



26 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Schránka na brýle
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Madlo výplně LP
 dveří
 Neodborná oprava

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:




28 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Ostatní
 Klíč od vozidla
 Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




29 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Ostatní
 Servisní záznam
 Chybí

Způsob opravy (opatření)
 Poznámka:

Doplnit/dodat



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Interiér
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Diagnostika motoru
Závada

Způsob opravy (opatření) Kontrola / další diagnostika
Poznámka: