

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/45417/25/06/23
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 23-06-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Emilian Wesołowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	NISSAN, Qashqai 21-24, Qashqai 1.3 DIG-T mHEV Xtronic				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1332	158/116	automatyczna	60 621	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9M680	SJNTAAJ12U1302813		23-08-2023/2023	22-08-2026	szary/METALIK

Data oględzin: 27-06-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, Antena - płetwa rekina, Asystent przejazdu przez skrzyżowanie, Asystent utrzymania auta w pasie ruchu, Bluetooth telefon + muzyka, Czujnik deszczu i wycieraczki, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania przednie i tylne, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego - 2 kierunki, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Funkcja aktualizacji oprogramowania samochodu poprzez sieć wifi - Firmware Over The Air, Gniazda USB A i C z przodu, Gniazda USB typ A oraz C z tyłu, Gniazda zasilania 12 V - z przodu i w bagażniku, Hamulec ręczny elektryczny z funkcją Auto Hold, Inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Inteligentny system ostrzeżenia o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), Kamera cofania, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach, Klamka drzwi z przyciskiem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z ręczną regulacją położenia w pionie i w poziomie, Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampka w podsufitce, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nawigacja Nissan Connect, Ogranicznik prędkości (ASL), Oświetlenie ambientowe podstawowe - konsola centralna, Oświetlenie bagażnika, podwójne, Poduszki powietrzne 7 (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli oraz centralna), Podłokietnik - tył, Przycisk uruchamiania silnika, Półki pozwalające na regulowanie wysokości i dzielenie podłogi bagażnika, Schowek w desce rozdzielczej z delikatnym domykaniem i oświetleniem, System audio AM/FM z DAB, System automatycznych świateł drogowych, System eCall, System informujący o braku zapięcia pasów, System inteligentnego automatycznego hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, System inteligentnego kluczyka i-Key - przycisk uruchamiania silnika + dostęp bezkluczykowy, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, inteligentny, System interwencji w razie niezamierzonej zmiany pasa ruchu, inteligentny, System kontroli stabilności pojazdu (VDC), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny NissanConnect z 12,3 calowym ekranem dotykowym, System ostrzegający o pojazdach w martwym polu, System ostrzegający o ruchu poprzecznym w trakcie cofania z funkcją awaryjnego hamowania, System ostrzegający przed kolizją, predykcyjny FCW, System rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny, System wykrywania

poruszających się obiektów, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu z funkcją auto i obsługą zdalną, Szyby przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, inteligentny, Tryby jazdy (Sport, Normal, Eco), Tylne kanapa dzielona 60/40, Uchwyt na okulary przeciwsłoneczne, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Uchwyty do mocowania bagażu (6x), Uchwyty na kubki z przodu, Uchwyty na kubki z tyłu, Usługi zdalne poprzez aplikację NissanConnectServices - wymagana instalacja aplikacji na smartfonie, Wlew paliwa, bezkorkowy, Wykończenie deski rozdzielczej miękkim materiałem w miejscu styku z kolanami kierowcy, Zegary cyfrowe TFT 12,3", Łopatki zmiany biegów, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przednie FULL LED, Światła tylne LED - światła hamowania i pozycyjne.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Zimowy → [Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Kierownica z funkcją podgrzewania, Szyba przednia podgrzewana].

Wypożyczenie dodatkowe

Hak holowniczy stały.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	235/55 18 100V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	235/55 18 100V	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	235/55 18 100V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	235/55 18 100V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	F51006UAMA	wgniecenie	
2	Dach	G31126UAMA	wgniecenie	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	H21016UAMA	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	H21006UAMA	rysa/odprysk	
5	Błotnik tylny L	G81136UAMA	rysa/odprysk	
6	Pokrywa tylna	900A06UZ7E	rysa/odprysk	
7	Nakładka pokrywy tylnej dół	909016UA1D	rysa/odprysk	
8	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk, zabrudzenie	0.01
9	Felga koła tylnego prawego		rysa/odprysk, zabrudzenie	0.01
10	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk, zabrudzenie	0.01
11	Rama dachu prawa R		wgniecenie	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 45
Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2