

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/82790/25/10/28
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 28-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0156131	RENAULT, Arkana 21-23, Arkana 1.3 TCe mHEV Equilibre EDC				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1332	140/103	automatyczna	105 664	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9X727	VF1RJL00XUC442325		19-10-2023/2023	18-10-2026	szary/METALIK

Data oględzin: 05-11-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, BAS - asystent układu hamulcowego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu i świateł, Czujniki parkowania tył, ESC - system dynamicznej kontroli toru jazdy, El. podnoszenie szyb, tył, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 17 Bahamas z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją manualną, Funkcja połączenia alarmowego eCall, Hamulec postojowy - automatyczny, Hamulec postojowy automatyczny z funkcją Auto-Hold, Hill Assist - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Karta Renault Handsfree, Kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Lusterka boczne ustawiane i składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Podsufitka w kolorze szarym, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki kurtynowe przód/tył, Poduszki powietrzne boczne - przód, System Easy Link z ekranem 7-cali, radio DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP, System kontroli bezpiecznej odległości, System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych AEBS, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylna kanapa składana w układzie 60/40, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zagłówki tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny, Zderzaki (dolne osłony) w kolorze grafitowym, Zestaw zegarów i wskaźników z kolorowym 4.2 calowym wyświetlaczem TFT.

Wypożyczenie dealerskie

Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECSTA HS51	215/60 17 96H	6,0 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA HS51	215/60 17 96H	6,4 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECSTA HS51	215/60 17 96H	6,3 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA HS51	215/60 17 96H	6,1 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Obicie półki tylnej	794201330R	brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	620223136R	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona	727126123R	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	801009153R	rysa/odprysk	
4	Oslona lusterka zewnętrznego R	963744059R	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	821014757R	wgniecenie	

6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	821006667R	rysa/odprysk	
7	Próg L	760233280R	wgniecenie, rysa/odprysk	
8	Zderzak, róg L	850176695R	rysa/odprysk	
9	Felga koła tylnego prawego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa




Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje



Fot. 35

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 43
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 45
Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 46
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48
Próg L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Półka/roleta tylna - Inne 1