

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/05062/26/01/21
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 21-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155761	DACIA, Spring 21-24, Spring 27.4kWh Expression				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
elektryczny	0	45/33	automatyczna	35 285	5/4
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW021GG	UU1DBG004NU088070		18-01-2023/2022	14-01-2028	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 28-01-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wposażenie standardowe wg Eurotax

4 miejsca siedzące, ABS, Akumulator trakcyjny, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Automatycznie włączane światła mijania, Charakterystyczny układ tylnych światel, Chromowane błyszczące wykończenie obramowania przycisków klimatyzacji, pokrętła zmiany biegów RND, Czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa, Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania), Dekory w kolorze szarym schist, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi stalowe 14 Flexwheel z ogumieniem, Funkcja podgrzewania tylnej szyby, Gniazdo 12V, Gwarancja, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer, Kamera cofania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk z dwoma przyciskami, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, Kryterium techniczne (kod 1010), Lakier metalik, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze szary schist, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera, Mapa Europy Wschodniej - wersja rozszerzona, Naklejka "Spring Electric" na pokrywie bagażnika, Naklejki na drzwi "Spring Electric" czarno-szare, Obramowania nawiewów i środkowej konsoli w kolorze srebrne, Ogranicznik prędkości, Osłona chłodnicy z chromowanymi wstawkami, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z regulacją wysokości, Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny - przód), Przewód ładowania z gniazdka domowego FlexiCharger, System audio Multimedia NAV z ekranem 7 (radio DAB, USB, Bluetooth, Android Auto, Apple CP), System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania nagłego hamowania, aktywny, System wspomagania parkowania tyłem, Szyba tylna ogrzewana, Tapicerka ze skóry ekologicznej z przeszyciami w kolorze khaki, Tryb ECO, Tylna kanapa składana, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze chromu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wycieraczki przedniej/tylnej szyby, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylne, Zamek centralny z pilotem, Zbiornik spryskiwacza (3 litry), eCall - połączenie alarmowe, Światła do jazdy dziennej LED.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, WINGUARD SNOW	165/70 14 81T	6,0 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD SNOW	165/70 14 81T	6,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, WINGUARD SNOW	165/70 14 81T	6,5 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD SNOW	165/70 14 81T	6,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	727124858R	pęknięcie/rozerwanie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	620228950R	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika




Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1




Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1