

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/18876/26/03/03
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 03-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
 DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0158056	OPEL, Astra VI Sports Tourer 22-26, Astra VI 1.5 CDTI GS S&S ...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1498	130/96	automatyczna	20 269	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE3GF54	VXKFCYHZ7R1081926		20-01-2025/2024	19-01-2028	czerwony/METALIK

Data oględzin: 10-03-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

2 składane kluczyki z pilotem, Asystent świateł drogowych, czujnik zmierzchu i deszczu, Dach w kolorze czarnym Karbon, Fotel kierowcy AGR z regul. dł. siedziska oraz elektr. regulacją pochylenia i podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z 6-kierunkową regulacją, Fotele przednie podgrzewane, Gniazdko 12V z przodu, Gniazdko USB do ładowania 1 z przodu i 1 na środku, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcji 40:20:40, podłokietnik tylny, Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie, z filtrem przeciwpylemowym/zapachowym, Koło kierownicy podgrzewane, Koło kierownicy pokryte skórą perforowaną, ściętą u dołu, Listwa wzdłuż okien bocznych, czarna matowa, Lusterka boczne elektrycznie składane, sterowane i podgrzewane, z pamięcią ustawień, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, bezramkowe, Nakładki na pedały gumowe, Ostrzeżenie przed kolizją czołową z automatycznym hamowaniem awaryjnym, wykrywaniem pieszych, Otwór na długie przedmioty, Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Pakiet Asystent Parkowania 1 (Kamera 360 stopni), Podsufitka czarna, Poduszki powietrzne: przednie oraz boczne kierowcy i pasażera oraz kurtyny, Podłoga bagażnika ruchoma z 2 siatkami, Podłokietnik z przodu, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Radio, 7 kolorów podświetlenia, 2xUSB, Bluetooth, bezprzewodowa projekcja telefonu, Reflektory EcoLED, Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa, System OpelConnect z funkcją eCall, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby przyciemniane tylna i tylne boczne, Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne, Tapicerka Greta, materiałowa, w kilku odcieniach ciemnej szarości, łączona z czarną sztuczną skórą, Tempomat adaptacyjny Stop&Go z inteligentnym ogranicznikiem prędkości, Układ automatycznego hamowania w razie wypadku, Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z funkcją dostosowania prędkości, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ utrzymania w pasie ruchu, Wspomaganie ruszania pod górę, Wyświetlacz Pure Panel PRO 10", Zamek centralny, Światła tylne w technologii LED.

Wyposażenie dealerskie

Felgi aluminiowe 17", czarne Kadett, z ogumieniem Michelin 225/45, Lakier metaliczny, Zestaw naprawczy do opon.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	225/45 17 94H	6,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	225/45 17 94H	6,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	225/45 17 94H	6,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	225/45 17 94H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Listwa ozdobna boczna szyby przed. R	98537802XT	ostre, zarysowanie, ubytki materiału	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	168418851T	wgniecenie	1
2	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	9841862780	rysa/odprysk	
2	Okładzina zderzaka tylnego	168645351T	rysa/odprysk	
3	Felga koła tylnego prawego		rysa/odprysk	0.01
4	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1