

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/24304/26/03/19
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 19-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Wiącek (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0154221	VOLVO, XC60 21-, XC60 B4 D AWD Core aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	197/145	automatyczna	108 408	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW615GG	YV1UZX5V4P1307189		10-01-2023/2022	23-12-2027	czarny/2-warstwowa

Data oględzin: 27-03-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe, Asystent zjazdu i podjazdu, Blokada tylnych drzwi, elektryczna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów Unideco, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne Silver z ogumieniem 235/60, Fotele przednie Comfort, Fotele przednie z elektryczną 2-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna składana i dzielona, Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Kierownica trójramienna, Unideco, Kierownica ze sterowaniem audio, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Klamki drzwi podświetlane, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Obrazowania szyb bocznych metalowe, jasne, Oświetlenie wnętrza poziom II, Pakiet usług Digital Services, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - czarne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Siatka przedziału bagażowego, miękka, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tuner radia cyfrowego DAB, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa

Volvo On Call, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wykończenie wnętrza w aluminium Iron Ore, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie Dynamic, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka indukcyjna do smartfona.

Wypożyczenie dealerskie

Pakiet Climate → [Fotele przednie ogrzewane, Fotele w drugim rzędzie ogrzewane, Kierownica podgrzewana], Szyba przednia podgrzewana, Szyby tylne przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/60 18 107H	5,9 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/60 18 107H	4,6 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/60 18 107H	4,6 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/60 18 107H	4,6 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	40007487	liczne, rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	32368715	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	32345930	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	32345931	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	32399081	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	32399082	rysa/odprysk	
6	Okładzina zderzaka tylnego	40007591	rysa/odprysk	
7	Błotnik tylny L	31484168	rysa/odprysk	
8	Felga koła przedniego prawego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Zestaw naprawczy koła



Fot. 38

asystent



Fot. 39

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 1




Fot. 42
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 43
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 55

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3