

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/49934/26/05/28  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 28-05-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzecznawca:**  
**Jan Rybołowik**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
146842	<b>VOLKSWAGEN, Caddy 20-, Caddy 2.0 TDI</b>				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	122/90	manualna	183 967	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE8AA34	WV2ZZZSK3RX048940		23-01-2024/2024	22-01-2027	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

**Data oględzin:** 02-06-2026

**Miejsce oględzin:**

Połączyńska  
Połączyńska 5  
01-378 Warszawa

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, Asystent unikania kolizji i hamowania podczas skręcania, po wykryciu pojazdu jadącego z naprzeciwka, Automatyczne sterowanie reflektorami z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej, Centralny zamek sterowany pilotem, z możliwością uruchamiania od wewnątrz, Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy, Elektryczna blokada drzwi przesuwnych, Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray, Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy, Felgi stalowe 16, czarne, z ogumieniem 205/60 o zmniejszonym oporze toczenia, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie, standardowe, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej, tył, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kamera multifunkcyjna, Kierownica multifunkcyjna, Kłapa tylna z oknem, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Kluczyki składane (dwa), Konsola środkowa z uchwytyami na 2 napoje, Konsola środkowa zamykana z dwoma uchwytyami na napoje, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, Lusterko wsteczne wewnętrzne, Obudowy lusterek czarne, klamki lakierowane w kolorze nadwozia, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych, Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po lewej stronie, Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po prawej stronie, Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po lewej stronie, Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po prawej stronie, Osłona przeciwsłoneczna z lusterkim, prawa, Osłona przestrzeni ładunkowej, Oświetlenie LED w przestrzeni pasażerskiej, Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Pasy bezpieczeństwa w 2 rzędzie siedzeń, Poduszki powietrzne boczne+centralna dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, Przygotowanie do montażu relingów, Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar, Radio Composition Colour, kolorowy ekran dotykowy 8,25", 2xUSB, 6 głośników, Reflektory przednie podwójne, halogenowe, Regulacja zasięgu reflektorów, Schowek nad głowami kierowcy i pasażera, z dwoma uchwytyami, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System okresowej kontroli wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy (Driver Alert), Szyba

przednia termoizolacyjna, Szyba tylna ogrzewana, Szyby termoizolacyjne, zielone, Tapicerka materiałowa, podwójna krata, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylna kanapa trzyosobowa, dzielona 60:40, składana z możliwością demontażu, Uchwyt ISOFIX w zewnętrznych miejscach na tylnej kanapie, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wskaźnik ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego Servotronic, zależne od prędkości, Wycieraczka przednia, sterowanie z czujnikiem światła, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończ. wnętrza w drewnie kasztanowym, Wykładzina dywanowa w kabinie kierowcy, Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej, Wyłącznik poduszki powietrznej, Zderzaki nielakierowane, czarne.

### **Wyposażenie dealerskie**

Alarm antywł. z zasilaniem, fun. dozoru wewnątrz, zab. przed odholowaniem, osobne odbl. drzwi kierowcy, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Fotel kierowcy AGR ergo komfort. Fotel pasażera z reg. wysokości i manualną reg.odc. lędźwiowego, Gniazda USB typu C w desce rozdzielczej x2, Hak holowniczy - demontowalny ze stabilizacją przyczepy, Lakier metalizowany, Pakiet LED, Reflektory przednie oraz światła do jazdy dziennej, LED, Relingi dachowe lakierowane w kolorze czarnym, z połyskiem, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej, Składane stoliki w tylnej części oparę przednich foteli, Szyby przyciemniane w przedziale pasażerskim-ładunkowym, termoizolacyjne w kabinie kierowcy, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia.

### **Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52+	205/60 16 96H	6,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52+	205/60 16 96H	6,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52+	205/60 16 96H	6,5 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52+	205/60 16 96H	6,5 mm

### **Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

### **Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny**

niska sprawność akumulatora;

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150  $\mu\text{m}$

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150

14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

### Opis stwierdzonych uszkodzeń

#### Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	2K7807217CGRU	rysa/odprysk	0.5
2	Drzwi części ład.przesuwne R	2K7843108BJ	rysa/odprysk	0.5
3	Tylny panel boczny z ramą drzwi R	2K7809844C	rysa/odprysk	0.5
4	Próg R		wgniecenie/odkształcenie	1

#### Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

#### Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/d	K3		
2	Drzwi boczne, kompletne, przeszklone K R	III		
3	Ściana b., tyl.(od str.drz.b.) kpl.,przeszkl. K R	III		
4	Próg	III		

#### Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	2K7807417FGRU	rysa/odprysk	
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	2K7881405SXAV	zabrudzenie	
3	Próg L		wgniecenie/odkształcenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

### Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



**Fot. 20**

Konsola środkowa



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**  
Dowód rej. str. 2



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Kluczyki



**Fot. 37**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 39**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**  
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 43**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 45**  
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**  
Fotel prz. lew. - Inne 1