

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/48259/26/05/25
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 25-05-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Mateusz Wasilewski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155618	BMW, Seria 3 Touring [G21/G81] 22-, 318d mHEV aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	150/110	automatyczna	100 161	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE8S344	WBA11FZ090FP94823		11-05-2023/2023	11-05-2028	szary/metalic

Data oględzin: 01-06-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wyż. wskaźników 12.3", wyż. pokładowy 14.9", 2xUSB, LTE,Bluetooth), Bak paliwa zwiększony, Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujnik poziomu i klasy oleju, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy, Dywaniki podłogowe welurowe, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie standardowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V w przednim schowku, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Kanapa tylna, oparcie składane i dzielone w stosunku 40:20:40, podłokietnik z 2 uchwytami na kubki, Kierownica sportowa, skórzana, trójramienna, Kierownica wielofunkcyjna, Klakson podwójny, Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane, Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie, Lakier niemetalizowany, Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe), Listwy dachowe w kolorze nadwozia, Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe, Listwy progowe czarne, przednie z napisem BMW, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwoślepieniową, asferyczne, Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wypukłe z funkcją automatycznego parkowania, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania ładunku w bagażniku, Opcje przechowywania, Ostrzeżenie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu, Ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, Ostrzeżenie o włączonym świetle, Osłona chłodnicy w kształcie nerki, czarna błyszcząca z ramką w perłowym chromie, wysoki połysk, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet schowków (siatki w oparciach przednich foteli, 2xUSB z tyłu, siatka oraz haki w bagażniku), Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne chroniące głowy

osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Przełącznik właściwości jezdnych, Przełącznik zamka centralnego, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe M Shadow Line, wysoki połysk, Schowek na rękawiczki, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej, Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania, System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, Tapicerka materiałowa Hevelius, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu, Wskaźnik momentu zmiany biegów, Wyświetlacz panoramiczny, Zagłówki tylnych siedzeń składane, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Złącze USB (1x w konsoli środkowej, 1x w przednim podłokietniku środkowym), Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła tylne LED.

Wyposażenie dealerskie

Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent świateł drogowych, Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Felgi aluminiowe 18", Double Spoke 782 Bicolour, z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy z elektrycznie regulowanym podparciem lędźwiowym, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Kierownica ogrzewana, Listwy ozdobne czarne o wysokim połysku, Systemy asystujące kierowcy -asystent martwego pola, ostrz. przed ruchem poprzecznym i kolizją tył, Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, perforowana, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, SNOWPROOF	225/45 18 95V	5,5 mm
	lewe	NOKIAN, SNOWPROOF	225/45 18 95V	5,5 mm
tylna	prawe	NOKIAN, SNOWPROOF	225/45 18 95V	4,0 mm
	lewe	NOKIAN, SNOWPROOF	225/45 18 95V	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wewnątrz zabrudzone

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150

5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła tył R	36116883524	wgniecenie, ubytki materiału	
2	Tapicerka drzwi, przód L	51419460713	przepalenie, pęknięcie/rozerwanie	
3	Tapicerka drzwi tylnych R	51429460700	pęknięcie/rozerwanie	
4	Opona koła tylnego prawego		pęknięcie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia	51317467705	rysa/odprysk	
2	Nakładka progu zewn. R	51778493950	zabrudzenie	
3	Okładzina zderzaka tylnego	51125A69643	rysa/odprysk	
4	Podsufitka	51446997454	zabrudzenie	
5	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Instrukcje



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Próg P - Inne 1



Fot. 40
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42
Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 43
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 47
Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 48
Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50
Podsufitka - Inne 1