

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/57649/26/06/23
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 23-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155821	DACIA, Duster 21-24, Duster 1.5 Blue dCi Journey				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1461	115/85	manualna	108 668	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE8R175	VF1HJD20671029400		08-05-2023/2023	04-05-2028	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 30-06-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

2 nawiewy na tył pod przednimi fotelami, ABS, Automatyczne włączanie świateł, wycieraczki automatyczne, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, ESC + ASR - system stabilizacji toru jazdy + system antypoślizgowy, El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 17 Tergan z ogumieniem dwukolorowe, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, Gwarancja, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer, Kamera cofania, Kierownica pokryta skórą ekologiczną, Kieszenie w drzwiach przednich, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości, Komputer pokładowy, Konsola centralna z regulowanym podłokietnikiem i schowkiem, Lakier uni, Lampy mijania eco-LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane i składane, Mapa Europy Wschodniej - wersja rozszerzona, Media Nav, nawigacja z 8 cal. wyśw. radio DAB, bezprzewodowa replikacja ekranu smartfona, Bluetooth, Obramowanie nawiewów, chromowane, Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych ciemnoszare, Ogranicznik prędkości, Osłony podwozia przód i tył: ciemnoszare, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z tyłu 3-punktowe, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny - przód), Regulator prędkości, Relingi dachowe w kolorze ciemnoszare, Relingi dachowe, modułowe, Sygnalizacja niezamknięcia bocznych drzwi, Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa, System kontroli ciśnienia w oponach, System monitorowania martwego pola (BSW), System wspomagania nagłego hamowania, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z białymi przeszyciami i logiem Duster, Tryb ECO, Tylna kanapa ze składanym oparciem dzielona w układzie 1/3 - 2/3, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zagłówki przednie z regulacją wysokości, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, wsuwane w oparcie, Zamek centralny, Zderzaki - górna część w kolorze nadwozia, dolna część czarna, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne.

Wyposażenie dealerskie

Koło zapasowe, dojazdowe.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	215/60 17 96H	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	215/60 17 96H	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	215/60 17 96H	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	215/60 17 96H	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	658407380R	pęknięcie/rozerwanie	
2	Przysłona zderzaka	850700542R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Przysłona	620721430R	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona	727127727R	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina pokryw komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 42

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2