

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/61009/26/07/03
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 03-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0156364	VOLVO, XC60 21-, XC60 B4 D AWD Ultimate Dark aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	197/145	automatyczna	45 446	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE8V965	YV1UZX5V4R1715100		01-06-2023/2023	29-05-2028	szary/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 10-07-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe, Asystent zjazdu i podjazdu, Blokada tylnych drzwi, elektryczna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza obszyta materiałem Benova, Dywaniki tekstylne, Dzwignia zmiany biegów Unideco, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Felgi aluminiowe 20, 5 rozwidlonych ramion typu Y, Diamond Cut/Black z ogumieniem 255/45, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele przednie Comfort, Fotele przednie z elektryczną 4-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna składana i dzielona, Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Kierownica trójramienna, Unideco, Kierownica ze sterowaniem audio, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Klamki drzwi podświetlane, Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwy okienne, czarne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Okno dachowe panoramiczne, Oświetlenia wnętrza poziom III, Pakiet usług Digital Services, Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, aktywne, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - czarne, błyszczące, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Siatka przedziału bagażowego, miękka, Stylizacja nadwozia R-Design, System Audio High Performance

Harman/Kardon, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawy jakości powietrza z jonizacją, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tapicerka skórzana/materiałowa + Fotele sportowe (Charcoal), Tempomat aktywny i Pilot Assist II generacji, Tuner radia cyfrowego DAB, Układ oczyszczania lamp przednich, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wykończenie wnętrza aluminium Metal Mesh, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Wyświetlacz przezierny Head-Up Display (HUD), Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie Dynamic, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Światła przeciwmgielne LED.

Wypożyczenie dealerskie

Funkcja masażu w fotelach przednich, Lakier metalik, Pakiet Climate → [Fotele przednie ogrzewane, Fotele w drugim rzędzie ogrzewane, Kierownica podgrzewana], Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana Nappa + Fotele wentylowane (Charcoal).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY4	255/45 20 105V	6,4 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY4	255/45 20 105V	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY4	255/45 20 105V	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY4	255/45 20 105V	6,1 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowe lewy	do 150
5	Słupki środkowe prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	150 - 200
2	Słupki przedni prawy	150 - 200
3	Próg prawy	150 - 200
4	Dach	150 - 200
5	Drzwi przednie lewe	150 - 200
6	Drzwi przednie prawe	150 - 200

7	Drzwi tylne lewe	150 - 200
8	Drzwi tylne prawe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka dolna drzwi tylnych L	39845948	zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Oslona drzwi tylnych L	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	40007487	zarysowanie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	32345930	odpryski lakieru	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	32399081	zarysowanie	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	32399082	odpryski lakieru	
5	Okładzina zderzaka tylnego	40007591	odpryski lakieru	
6	Błotnik tylny L	31484168	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Dowód rej. str. 2



Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki




Fot. 39
Kamera



Fot. 40
Nawigacja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Podgrzewacz



Fot. 42
Head up



Fot. 43
Dźwięk



Fot. 44
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 45
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 53

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 55


Zderzak tylny() - Inne 3



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 59
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 61
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 63
Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3