

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/65979/26/07/16
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 16-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Mateusz Wasilewski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155821	DACIA, Duster 21-24, Duster 1.5 Blue dCi Journey				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1461	115/85	manualna	108 183	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE8R172	VF1HJD20571029422		08-05-2023/2023	04-05-2028	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 22-07-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

2 nawiewy na tył pod przednimi fotelami, ABS, Automatyczne włączanie świateł, wycieraczki automatyczne, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, ESC + ASR - system stabilizacji toru jazdy + system antypoślizgowy, El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 17 Tergan z ogumieniem dwukolorowe, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, Gwarancja, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer, Kamera cofania, Kierownica pokryta skórą ekologiczną, Kieszenie w drzwiach przednich, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości, Komputer pokładowy, Konsola centralna z regulowanym podłokietnikiem i schowkiem, Lakier uni, Lampy mijania eco-LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane i składane, Mapa Europy Wschodniej - wersja rozszerzona, Media Nav, nawigacja z 8 cal. wyświetlaczem, radio DAB, bezprzewodowa replikacja ekranu smartfona, Bluetooth, Obramowanie nawiewów, chromowane, Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych ciemnoszare, Ogranicznik prędkości, Osłony podwozia przód i tył: ciemnoszare, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z tyłu 3-punktowe, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny - przód), Regulator prędkości, Relingi dachowe w kolorze ciemnoszare, Relingi dachowe, modułowe, Sygnalizacja niezamknięcia bocznych drzwi, Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa, System kontroli ciśnienia w oponach, System monitorowania martwego pola (BSW), System wspomagania nagłego hamowania, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z białymi przeszyciami i logiem Duster, Tryb ECO, Tylna kanapa ze składanym oparciem dzielona w układzie 1/3 - 2/3, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zagłówki przednie z regulacją wysokości, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, wsuwane w oparcie, Zamek centralny, Zderzaki - górna część w kolorze nadwozia, dolna część czarna, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne.

Wypożyczenie dealerskie

Koło zapasowe, dojazdowe.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTER CRAFT	215/60 17 100V	5,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTER CRAFT	215/60 17 100V	5,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTER CRAFT	215/60 17 100V	5,5 mm
	lewe	KUMHO, WINTER CRAFT	215/60 17 100V	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	658407380R	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	731124763R	wgniecenie, wgniecenie	2
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	821017139R	wgniecenie	1.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne kompletne K L	III		
2	Dach	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa reflektora dodatkowego L	261A32985R	zarysowanie	
2	Reflektor LED z kierunkowskazem L	260602465R	rysa/odprysk	
3	Szyba przednia barwiona	727127727R	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	801019736R	zarysowanie	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	801002450R	zarysowanie	
6	Ostona lusterka zewnętrznego R	963746877R	zarysowanie	
7	Przysłona zderzaka	850700542R	zarysowanie	
8	Błotnik tylny L	760339620R	odpryski lakieru	
9	Błotnik tylny R	760303186R	odpryski lakieru	
10	Pokrywa tylna	901006469R	wgniecenie	
11	Nakładka pokrywy tylnej dół	909003649R	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane




Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2



Fot. 37

Instrukcje



Fot. 38

Kluczyki



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1




Fot. 44

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 53

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 55

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2