

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/66482/26/07/17
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 17-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155713	FORD, Tourneo Connect 22-, Grand Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	122/90	manualna	108 141	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9A192	WF0EXXSK5PX014886		27-06-2023/2023	03-06-2028	srebrny/METALIK

Data oględzin: 27-07-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS (z EBD), ESC, (z TA), EBA, HSA, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód, Drzwi tylne unoszone, z szybą, Drzwi – odsuwane drzwi boczne po obu stronach pojazdu, Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym (brak zwykłego kluczyka), Dywaniki podłogowe z przodu, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi aluminiowe 16" w kolorze srebrnym, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel kierowcy — ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z ręczną regulacją w 4 kierunkach, Fotel pasażera – składany na płasko, Fotele przednie podgrzewane, Fotele tylne — zagłówki z regulacją w 2 kierunkach, Fotele w 2-gim rzędzie — dzielone w proporcji 60/40, składane, wyjmowane, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Funkcja przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa - dla wszystkich fotel, Funkcja wzywania pomocy eCall, Gniazdo zasilania 12V (z przodu i z tyłu), Gwarancja na pojazd, 2 lata, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, ICE Pack 2 –radio DAB,ekran dotykowy 8.25",analogowy zestaw wskaźników,2x USB,i 4 głośniki, Immobilizer, Kierownica — 4-ramienna wykończona materiałem Sensico, Klamka drzwi bagażnika – w kolorze nadwozia, Klamki drzwi bocznych – w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika - unoszona, z szybą, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola środkowa – premium, z regulowanym podłokietnikiem, wylotami nawiewów, Krata wlotu powietrza – czarna z chromowanym obramowaniem, Kurtyny powietrzne - dla 3. rzędu foteli, Lakier zwykły, Lampy tylne- standard, Lusterka boczne – elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, obudowy w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nagrzewnica dodatkowa, elektryczna PTC, Obsługa Android Auto i Apple CarPlay, Oświetlenie wnętrza schowka podręcznego, Oświetlenie wnętrza – lampka w 2-gim i 3-cim rzędzie siedzeń, Oświetlenie wnętrza — przednia lampka z dwiema lampkami do czytania map, Pasy bezpieczeństwa – aktywne pasy bezpieczeństwa przednich foteli z podwójnymi napinaczami wstępnym, Pasy bezpieczeństwa — regulacja wysokości mocowania przednich pasów bezpieczeństwa, Pasy bezpieczeństwa — w drugim/trzecim rzędzie, trzypunktowe bezwładnościowe, Podgrzewana tylna szyba, Poduszka powietrzna - między przednimi siedzeniami, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne, 1 i 2 rząd siedzeń, Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki

powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Podwójne uchwyty na napoje z przodu, Przedni zderzak – w kolorze nadwozia z chromowaną wstawką, Przycisk rozrusznika Ford Power, Półka podsufitowa z przodu pojazdu, Reflektory - halogenowe, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Schowek pod fotelem kierowcy, Schowek pod fotelem pasażera, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System Auto-Start-Stop, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), System zapobiegania kolizjom Pre-Collision Assist z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Szyby w 2-gim rzędzie – stałe, Szyna drzwi bocznych w kolorze srebrnym, Tapicerka materiałowa Bubble z szarymi przeszyciami - czarna, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, Tylny zderzak – w kolorze nadwozia, Uchwyt dźwigni zmiany biegów, wykończenie Sensico, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego w 2. i 3. rzędzie, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wyjmowana półka zakrywająca bagażnik, Wysoko zamontowane światło STOP, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Zagłówki przednich foteli regulowane w 2 kierunkach, Zestaw do naprawy ogumienia, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne – z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów, Światła – opóźnienie wyłączenia reflektorów.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalizowany, Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego → [Wiązkę elektryczną (bez gniazda) i system zapobiegający kołysaniu przyczepy].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO WINTER 2	205/60 16 96H	1,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO WINTER 2	205/60 16 96H	1,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIPREMIUMCONTACT 2	205/55 16 91V	3,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	205/60 16 96H	2,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Rysy na samochodzie. Dwie opony w bagażniku MICHELIN primacy 4 205/60 R16 96H letnie 2x3.0mm. Widoczne ślady wycieków. Odpryski na szybie czołowej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150

9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	2547181	ostre, pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	2639967		
3	Primer (szyba czołowa)	2605440		
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej L	2630587		
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej R	2630587		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa tył R	2621230	łagodne, zarysowanie	
2	Podsufitka	2799995	łagodne, zabrudzenie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	-Pranie tapicerki		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła	II		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	2873197	łagodne, rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	2806036	pojedyncze, rysa/odprysk	
3	Słupki przedni (A) z progami L	2630788	łagodne, rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	2591721	pojedyncze, rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	2591719	pojedyncze, rysa/odprysk	
6	Drzwi części ład.przesuwne R	2648122	pojedyncze, rysa/odprysk	
7	Tylny panel boczny z ramą drzwi L	2630449	łagodne, wgniecenie	
8	Tylny panel boczny z ramą drzwi R	2630758	łagodne, wgniecenie	
9	Deska rozdzielcza	2769481	łagodne, zarysowanie	
10	Podłokietnik konsoli środkowej	2613034	łagodne, zabrudzenie	
11	Nakładka wew. bagażnika R	2779295	łagodne, zarysowanie	
12	Osłona przeciwsłoneczna R	2830418	łagodne, zabrudzenie	
13	Komplet nakładek pokrywy tylnej	2580310	łagodne, zarysowania eksploatacyjne	
14	Tapicerka siedziska 1.rząd L	2613038	łagodne, zabrudzenie	
15	Tapicerka siedziska 2.rząd R	2628418	łagodne, zabrudzenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa




Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 35
Dowód rej. str. 2



Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu




Fot. 42

Zdjęcie do protokołu



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu




Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 47

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 48

Szyba czołowa() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 55
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




Fot. 56
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 61

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 63

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1




Fot. 64

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 66
Kanapa tyl. - Inne 1




Fot. 67
Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Fot. 68
Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 69
Podsufitka - Inne 1



Fot. 70
Podsufitka - Inne 2



Fot. 71
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1