

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/67378/26/07/21
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 21-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0154868	VOLKSWAGEN, ID.3 20-23, ID.3 58kWh Life				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
elektryczny	0	204/150	automatyczna	52 559	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9E181	WVWZZZE1ZP8004068		04-08-2023/2023	03-08-2026	biały/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 28-07-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

5 głośników, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Bateria 320A (49Ah), Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Felgi aluminiowe 18 East Derry, czarne z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie - podgrzewane, Funkcja obsługi głosowej, Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu, ID.Software 3.4, Immobilizer, Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, Kabel do ładowania prądem zmiennym AC, Kabel do ładowania prądem zmiennym ze stacji ładującej, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana ogrzewana, Klimatyzacja automatyczna Air CareClimatronic, dwustrefowa, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 1 strefowa, Konsola środkowa zamykana, podświetlana, z dwoma uchwytami na napoje, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie, obniżane po stronie pasażera, Lusterka boczne, asferyczne kierowcy, convex po stronie pasażera, Lusterka w osłonach p/słonecznych, podświetlane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia, Oświetlenie powitalne otoczenia lusterek, Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną, Pasy bezpieczeństwa napinaczami - przód, Poduszki czołowe + wyłącznik poduszki powietrznej, Poduszki powietrzne boczne z przodu, kurtyny powietrzne oraz centralna, Podłoga w bagażniku, regulowana, Podłokietniki dla kierowcy i pasażera, Podświetlane klamki w drzwiach, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix 2x z tyłu 1x z przodu, Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Keyless Start, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System awaryjnego hamowania Front Assist, System nawigacji Discover Pro, System rozpoznawania znaków drogowych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją Stop and Go, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40), We Connect Start - mobilne usługi online na 3 lata, Wybór profilu jazdy, Wyświetlacz 12-calowy Discover Max, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Ładowanie akumulatora prądem AC mocą 11 kW, Ładowanie akumulatora prądem DC mocą 120 kW, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA ECO	215/55 18 95T	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA ECO	215/55 18 95T	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA ECO	215/55 18 95T	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA ECO	215/55 18 95T	3,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200
3	Dach	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd R	10A881405PVWA	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Blotnik przedni L	10A821021A	wgniecenie/odkształcenie	2

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Blotnik przedni kompletny L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	10A807217GRU	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia atermiczna, barwiona	10A845011SNVB	rysa/odprysk	
3	Okładzina zderzaka tylnego	10A807417GRU	rysa/odprysk	
4	Tapicerka siedziska 1.rząd L	10A881405PVWA	zabrudzenie	
5	Próg R		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagažnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 35

Instrukcje



Fot. 36

Kluczyki



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 45

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1