

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/67990/26/07/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155432	SKODA, Karoq 22-, Karoq 1.5 TSI ACT Style DSG				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	150/110	automatyczna	132 872	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9H760	TMBJR7NU1PC232338		25-07-2023/2023	14-07-2028	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 30-07-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Bluetooth (bez połączenia z anteną zewnętrzną, bez Phone box - bez wzmacniania sygnału GSM), CBC - hamowanie na zakręcie z elektroniczną stabilizacją, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres kom.serwisowej, zdalny dostęp), Cyfrowy zestaw wskaźników Digital Display 8", Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył z Manoeuvre Assist, DAB +, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, DRIVING MODE SELECT - wybór profilu jazdy, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dywaniki materiałowe, EBV - elektroniczny rozdział siły hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb - przód i tył z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem, FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Felgi aluminiowe 17 SCUTUS antracytowe z czarnymi matowymi nakładkami Aero z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy i pasażera z przodu - regulacja lędźwi, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla Apple iOS, Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii, Gniazdo 12V w komorze bagażnika, Gwarancja 3 lata z limitem 60 000 km (z czego 2 pierwsze lata bez limitu), HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania, HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia, Haczyki w komorze bagażnika, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold, KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna w skórze podgrzewana z manetkami, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 2-strefowa z regulacją elektroniczną, Kolorowy ekran dotykowy 8", 2x USB-C, obsługa głosowa, LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu i zmierzchu, Lakier uni, Lampy przednie Full LED Matrix, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania, MKB – Multi Collision Brake, Nakładki na progi, Nakładki plastikowe na nadkolach, Oparcie kanapy w drugim rzędzie siedzeń składane, Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich,

PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB), Pakiet wewnętrznego oświetlenia LED Ambiente, Parasol pod fotelem pasażera, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, tył, Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby, Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu, Radio Bolero, Ramka grilla, chromowana, Relingi dachowe - srebrne, listwy chromowane wokół szyb bocznych, SUNSET - Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Schowek na okulary, Składane oparcia kanapy w drugim rzędzie siedzeń 60:40, Spryskiwacze lamp przednich, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i wszystkich pasażerów, TPM - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa Style, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne trzecie światło hamowania, Tylne światło przeciwmgielne, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether, Wspomaganie układu kierowniczego - elektromechaniczne, Wycieraczka tylnej szyby, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zestaw do naprawy przebitej opony.

Wposażenie dealerskie

Hak holowniczy zwalniany i odchylany elektrycznie z adapterem, Lakier metalik, Tempomat aktywny do 210 km/h.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, ADVAN FLEVA	215/55 17 94W	5,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, ADVAN FLEVA	215/55 17 94W	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/55 17 94V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	575833051J	wgniecenie/odkształcenie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne kompletne K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	57A845011PNVB	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	57A831052A	wgniecenie/odkształcenie	
3	Nakładka zderzaka tylnego, góra	57A807421	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 35

Instrukcje



Fot. 36

Zestaw naprawczy koła



Fot. 37

Kluczyki



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Wykładzina pokrywy komory silnika - Inne 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 43

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1