

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/82285/26/09/02
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 02-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Iwo Tokarski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Grzegorz Sworst (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Marki

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0156135	RENAULT, Arkana 21-23, Arkana 1.6 E-TECH Techno MMT				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	94/69	automatyczna	58 999	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9T818	VF1RJL008UC443151		26-09-2023/2023	25-09-2026	biały/UNI

Data oględzin: 08-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, BAS - asystent układu hamulcowego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu i świateł, Czujnik odległości przy parkowaniu przód i tył, ESC - system dynamicznej kontroli toru jazdy, El. podnoszenie szyb, tył, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 18 Pasadena z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją manualną, Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL), Funkcja połączenia alarmowego eCall, Hamulec postojowy automatyczny z funkcją Auto-Hold, Hill Assist - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Karta Renault Handsfree, Kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Listwa ozdobna, chromowana w dolnej części szyb bocznych, Lusterka boczne ustawiane i składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mapa elektroniczna Europy - wersja podstawowa, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki kurtynowe przód/tył, Poduszki powietrzne boczne - przód, Podłoga bagażnika, podwójna, Podświetlenie ambiente, System Easy Link z ekranem 9.3-cala i nawigacją, DAB, BT, Android Auto, Apple CP, replikacja ekranu, System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy, System kontroli bezpiecznej odległości, System kontroli martwego pola (BSW), System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych AEBS, System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego, Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej TEP, Tempomat, Tylina kanapa składana w układzie 60/40 z podłokietnikiem, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zagłówki tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny, Zderzaki (dolne osłony) w kolorze grafitowym, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw zegarów i wskaźników z kolorowym 10.25 calowym wyświetlaczem TFT, Ładowarka indukcyjna.

Wyposażenie dealerskie

Koło zapasowe - dojazdowe, Kryterium techniczne do koła zapasowego dojazdowego.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECSTA HS51	215/55 18 95H	5,0 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA HS51	215/55 18 95H	5,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECSTA HS51	215/55 18 95H	5,0 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA HS51	215/55 18 95H	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Zarysowania, odpryski. Znaczna ilość płytkich, punktowych wgnieceń o średnicy do ok. 2 cm: dachu (min. 20), pokrywa bagażnika.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek środkowy lewy	do 150
6	Słupiek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Słupiek przedni prawy	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Uszkodzenia niekalkulowane**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	651002333R	rysa/odprysk	
2	Ostona lusterka zewnętrznego L	963733115R	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	821014757R	wgniecenie/odkształcenie	
4	Próg L	760233280R	rysa/odprysk	
5	Pokrywa tylna	901009228R	wgniecenie/odkształcenie	

6	Tarcza koła aluminiowa tył R	403000795R	zarysowanie	
---	------------------------------	------------	-------------	--

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa




Fot. 10
Bok lewy z tyłu




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2




Fot. 35

Instrukcje



Fot. 36

Kluczyki



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 44

Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 45

Dach - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 50

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Próg L - Rysa/odprysk 2