

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/83072/26/09/04
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 04-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0154385	VOLKSWAGEN, T-Roc 21-25, T-ROC 1.5 TSI Life DSG				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	150/110	automatyczna	65 908	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9M683	WVGZZA1ZPV746450		23-08-2023/2023	02-09-2027	biały/UNI

Data oględzin: 08-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Asystent podjazdu, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Digital Cocpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów w skórze, Felgi aluminiowe 16 Chester z ogumieniem 215/60, Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica multifunkcyjna skórzana z funkcją Tiptronic, Klimatyzacja manualna Climatic, Lakier uni, Lampy LED Basic z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie, Lusterka boczne, asferyczne kierowcy, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oparcie tylne kanapy z podłokietnikiem, składane i dzielone, Oświetlenie powitalne otoczenia lusterek, Poduszki kierowcy i pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Poduszki, kurtyny powietrzne przód i tył wraz z bocznymi poduszkami powietrznymi z przodu, Podłoga bagażnika, wyjmowana, regulowana na wysokość, Przedni podłokietnik, Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus, Radio Composition Colour, Relingi dachowe - czarne, Sound Plus - 6 głośników, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Park Assist + czujniki parkowania z przodu i tyłu, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energie podczas hamowania, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Systemy bezpieczeństwa, ESP, ASR, ABS, EDL, EDTC, stabilizacja przyczepy, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Tracks 4, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC (do 210 km/h), Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Zamek centralny z pilotem, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła do jazdy dziennej LED z funkcją Coming/Leaving Home.

Wyposażenie dealerskie

Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 2 strefowa z filtrem Air Care, Pakiet siedzenia komfortowe →

[Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera - składane oparcie], Pakiet zimowy → [Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Fotele przednie - podgrzewane, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy], Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet z 8 calowym ekranem dotykowym, 6 głośników, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	215/60 16 95H	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	215/60 16 95H	6,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	215/60 16 95H	7,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	215/60 16 95H	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	2GA817101	głębokie, odpryski lakieru, na krawędzi, ślady korozji	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. R	2GA941006H	zarysowanie	
2	Rama drzwi, przód L	2GA809835	rysa/odprysk	
3	Nakładka zderzaka tylnego, góra	2GA807421GGRU	liczne, rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny L	2GA809843	zarysowanie	
5	Dywanik przedni L		przetarcie	0.1
6	Komora silnika		ślady obecności gryzoni	0.1

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa




Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 35
OC



Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2



Fot. 43

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Dach - Inne 1



Fot. 45

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Słupka przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Dywanik przy L - Pęknięcie/rozerwanie 1