

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/86640/26/09/15
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 15-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145363	VOLKSWAGEN, Arteon 20-23, Arteon 2.0 TDI R-Line DSG				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna	178 504	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW064GH	WWWZZZ3HZPE009280		28-02-2023/2023	20-02-2028	szary/2-warstwowa

Data oględzin: 21-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

8 głośników, Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Car-Net: Security & Service Basic (10lat) and Plus (3 lata), Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik systemów asystujących, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów w skórze, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy, Felgi aluminiowe 18 Sebring, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta nachylenia oparcia, Fotele kierowcy i pasażera Top Comfort, Fotele przednie - podgrzewane, Fotele przednie z regulacją lędźwiową dla kierowcy elektryczna regulacja, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konoli środkowej, Gniazdo 12V w środkowej konsoli z tyłu, Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana, sportowa z funkcją sterowania dotykowe i zm. biegów, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Konsola środkowa Piano Black, Lakier uni, Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED, Lampy tylne wykonane w technologii 3D LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy dekoracyjne wnętrza na desce rozdzielczej i drzwiach - Silver Rise, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, ośw. przestrzeni pod lust.automat.obniż I. pasaż, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nakładki na progi ze stali szlachetnej, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie Ambient - 30 kolorów oświetlenia, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Pedaly wykończone stalą nierdzewną, Podosufitka w kolorze czarnym, Poduszki 7 sztuk (czołowe poduszki przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, kolan kierow), Podłoga bagażnika, składana, Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata zawiera We Connect, Przygotowanie do montażu 2 fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu z uchwytami Top Tether I-Size, Radio, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist, System Emergency Assist, System Traffic Jam Assist, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System

start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka R-Line łączona ArtVelours/Vienna, Tapicerka drzwi i panelu bocznego, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC (do 210 km/h), Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów), Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą.

Wypożyczenie dealerskie

Felgi aluminiowe 19 Montevideo, z czarnym połyskiem z ogumieniem samouszczelniającym się 245/40, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwi i funkcją masażu, fotel pasażera regulowany manualnie, Kamera parkowania - rear assist, Koło zapasowe - dojazdowe, Pakiet Comfort z alarmem → [Fotele przednie i tylne - podgrzewane, Gniazdo 230V w konsoli środkowej z tyłu, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Panel do sterowania klimatyzacją konsoli środkowej z tyłu, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarmem], Pakiet Design Plus → [Dach szklany, panoramiczny - otwierany elektrycznie, Oświetlenie Ambient - 30 kolorów oświetlenia, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	2,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	3,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Wymagana wymiana oleju od 300km. Odpryski na szybie czołowej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Listwa ozdobna boczna szyby przed. L	3G88543275AP	zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Róg zderzaka boczny R	3G8807796BGRU	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	3G8823031C	wgniecenie, rysa/odprysk, ślady korozji	1
3	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część boczna k R	K3		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	3G8831055AK	rysa/odprysk	
2	Błotnik tylny L	3G8809843	wgniecenie	
3	Pokrywa tylna	3G8827025B	wgniecenie, rysa/odprysk	
4	Przełącznik automat.skrzyni biegów	3G1713203SUMF	rysa/odprysk	
5	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01
6	Felga koła tylnego prawego		rysa/odprysk	0.01
7	Felga koła przedniego prawego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1




Fot. 34
Książka serwisowa – dane




Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczki



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu




Fot. 43

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 46

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 55
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Fot. 59

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 60

Fotel prz. praw. - Inne 1