

Nr zlecenia DEKRA: HCP/WAW/18901/21/03/24
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 24-03-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Hitachi Aukcja
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Łukasz Kościanek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0109452
Producent	TOYOTA
Model	Avensis Kombi 15-19
Typ/wersja	Avensis 2.0 D-4D Premium
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1537
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2100
Rozstaw osi 1/2	2700
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	143/105
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WD2575J
VIN	SB1ET76L00E021543
Data 1. rejestracji	24-03-2017
Data nast. bad. techn.	24-03-2022
Rok produkcji	2017
Stan licznika [km]	24 817 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Szary/metalic
Data oględzin	2021-03-26

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, SOTTOZERO 3	215/55 R17 98V	7,0 mm
	lewe	Pirelli, SOTTOZERO 3	215/55 R17 98V	7,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, SOTTOZERO 3	215/55 R17 98V	7,0 mm
	lewe	Pirelli, SOTTOZERO 3	215/55 R17 98V	7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 26. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się) |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 27. Otwór w oparciu tylnej kanapy do przewozu długich przedmiotów |
| 3. Airbag kolan kierowcy | 28. Radio CD z MP3 + 6 głośników + Bluetooth |
| 4. Automatyczne światła drogowe | 29. Relingi dachowe |
| 5. BA - system wspomagania hamowania | 30. Roleta przestrzeni bagażowej |
| 6. Czujnik deszczu | 31. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową |
| 7. Czujnik zmierzchu | 32. Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów |
| 8. Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne | 33. System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia) |
| 9. Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | 34. System audio II - Radio CD z MP3, Bluetooth, 6 głośników |
| 10. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem | 35. System multimedialny Toyota Touch 2 (radio CD/MP3/WMA, Bluetooth, wyświetlacz 8 cali) |
| 11. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego | 36. System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Alert) |
| 12. Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home | 37. System rozpoznawania znaków drogowych (Road Sign Assist) |
| 13. Gniazdo Aux-In | 38. System zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego |
| 14. Gniazdo USB | 39. TRC - system kontroli trakcji |
| 15. HSA - system wspomagający pokonywanie podjazdów | 40. Tapicerka materiałowa Premium z elementami Alcantary |
| 16. Kamera cofania | 41. Tempomat |
| 17. Kierownica skórzana (skóra Nappa) | 42. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 18. Kierownica wielofunkcyjna | 43. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego |
| 19. Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | 44. VSC+ (system stabilizacji toru jazdy) |
| 20. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa | 45. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 21. Kolumna kierownicy regul. w pionie i poziomie | 46. Wyświetlacz kolorowy między zegarami |
| 22. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 47. Światła do jazdy dziennej typu LED |
| 23. Koło zapasowe dojazdowe | 48. Światła przeciwmgielne |
| 24. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 49. Światła stop typu LED |
| 25. Lusterka boczne składane elektrycznie | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Pakiet Chrome - ozdobne listwy grilla, drzwi i klapy bagażnika | - |
| 3. Pakiet Style | - |

Wypożyczenie dodatkowe

- | | |
|----------------|---|
| 1. Alarm | - |
|----------------|---|

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Braki, uszkodzenia, wady -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 29-03-2021

Rzecznik DEKRA:
inż. Łukasz Kościanek**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	200 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Pojazd przedstawiono do oględzin na parkingu zamkniętym.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady użytkowania pojazdu, drobne rysy, odpryski pojedyncze, wgniecenia punktowe.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył




Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe




Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa




Fot. 14.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik




Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód




Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Dowód rejestracyjny 1. strona




Fot. 22.
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.


Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24.

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 28.
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Zderzak (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 30.
Krata wlotu powietrza, zderzak przedni (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.

Wykładzina pokrywy komory silnika (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 32.

Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Próg prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 34.
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 36.

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 38.
Drzwi tylne lewe (Wgniecie./Odkształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)




Fot. 40.
Tapicerka drzwi tylnych lewych (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Wykładzina słupka tylnego lewego (Inne)




Fot. 42.
Kanapa tylna (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Wykładzina słupka tylnego prawego (Inne)



Fot. 44.
Fotel prawy (Inne)