

Nr zlecenia DEKRA: HCP/WAW/18886/21/03/24
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 24-03-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Marta Janota-Bzowska
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0109452
Producent	TOYOTA
Model	Avensis Kombi 15-19
Typ/wersja	Avensis 2.0 D-4D Premium
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1537
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2100
Rozstaw osi 1/2	2700
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Oznaczenie silnika	2WW
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	143/105
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WD0942J
VIN	SB1ET76L70E021605
Data 1. rejestracji	20-02-2017
Data nast. bad. techn.	20-02-2022
Rok produkcji	2017
Stan licznika [km]	52 029 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Grafitowy/2-warstwowa metalizowana
Data oględzin	2021-04-09

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, BLIZZAK LM005 XL	215/55 R17 98V	8,0 mm
	lewe	Bridgestone, BLIZZAK LM005 XL	215/55 R17 98V	8,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, Winter Sottozero 3 XL FR	215/55 R17 98H	6,0 mm
	lewe	Pirelli, Winter Sottozero 3 XL FR	215/55 R17 98H	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 25. Lusterka boczne składane elektrycznie |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 26. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się) |
| 3. Airbag kolan kierowcy | 27. Otwór w oparciu tylnej kanapy do przewożenia długich przedmiotów |
| 4. Automatyczne światła drogowe | 28. Relingi dachowe |
| 5. BA - system wspomagania hamowania | 29. Roleta przestrzeni bagażowej |
| 6. Czujnik deszczu | 30. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową |
| 7. Czujnik zmiernych | 31. Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów |
| 8. Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne | 32. System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia) |
| 9. Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | 33. System audio II - Radio CD z MP3, Bluetooth, 6 głośników |
| 10. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem | 34. System multimedialny Toyota Touch 2 (radio CD/MP3/WMA, Bluetooth, wyświetlacz 8 cali) |
| 11. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego | 35. System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Alert) |
| 12. Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home | 36. System rozpoznawania znaków drogowych (Road Sign Assist) |
| 13. Gniazdo Aux-In | 37. System zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego |
| 14. Gniazdo USB | 38. TRC - system kontroli trakcji |
| 15. HSA - system wspomagający pokonywanie podjazdów | 39. Tapicerka materiałowa Premium z elementami Alcantary |
| 16. Kamera cofania | 40. Tempomat |
| 17. Kierownica skórzana (skóra Nappa) | 41. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 18. Kierownica wielofunkcyjna | 42. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego |
| 19. Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | 43. VSC+ (system stabilizacji toru jazdy) |
| 20. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa | 44. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 21. Kolumna kierownicy regul. w pionie i poziomie | 45. Wyświetlacz kolorowy między zegarami |
| 22. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 46. Światła do jazdy dziennej typu LED |
| 23. Koło zapasowe dojazdowe | 47. Światła przeciwmgielne |
| 24. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 48. Światła stop typu LED |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Szyby tylne przyciemniane | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -

Korekty

Pierwsza rejestracja

WypożyczenieOgumienieInne

Regularność przeglądów serwisowych -
Braki, uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-04-2021

Rzecznik DEKRA:
Marta Janota-Bzowska
mgr inż. Michał Świątek

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.
Nie weryfikowano działania wentylacji / klimatyzacji.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 23.**

Książka serwisowa (dane pojazdu)

**Fot. 24.**

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 28.

Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 30.
Drzwi przednie prawe (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 32.
Dach (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dach (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 34.
Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 36.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Lusterko zewnętrzne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 38.

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk 1)