

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/80682/23/11/15
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 15-11-2023

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0125267	VOLVO, XC60 17-21, XC 60 D4 AWD Inscription aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	190/140	automatyczna	168 414	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD1111H	YV1UZA8UCJ1055469		10-01-2018/2017	16-01-2024	Czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 20-11-2023

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Hornówek

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Felgi aluminiowe 19, 10-ramienne Diamond Cut Black z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową, Fotele przednie z mechanicznie regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Kierownica skórzana z elementami wykończeniowymi z aluminium, Kierownica ze sterowaniem audio, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Obrazowania szyb bocznych metalowe, jasne, Oświetlenia wnętrza poziom III, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - srebrne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), Tapicerka skórzana Moritz, Tempomat, Uchwyty na kubki z przodu, Układ

wspomagania hamowania City Safety, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza w drewnie Driftwood, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zamek centralny zdalnie sterowany.

Wypożyczenie dealerskie

Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Kamera parkowania 360 stopni, Lakier metalik, Pakiet Business Connect, Pakiet Intellisafe Pro, Pakiet Light, Pakiet Versatility Pro, Pakiet Winter, Pakiet Winter Pro VOC, Pakiet Xenium Pro, Szyby tylne przyciemniane, Wykończenie wnętrza aluminium Metal Mesh.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE RUN FLAT	235/55 19 101V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE RUN FLAT	235/55 19 101V	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	235/55 19 105W	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	235/55 19 105W	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Kamera przednia nieaktywna. Nadwozie mokre brak możliwości wykonania dokładnych oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wentylacyjnego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Okładzina zderzaka przedniego	39847066	pęknięcie/rozerwanie, rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K1R		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nadkole wewn. L	31694464	inne:Niewłaściwe spasowanie	
2	Pokrywa przednia	31424560	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
3	Poszycie drzwi przednich L	31479322	rysa/odprysk	
4	Poszycie drzwi przednich R	31479323	rysa/odprysk	
5	Nakładka dolna drzwi przednich L	39845880	rysa/odprysk	
6	Poszycie drzwi tylnych L	31479324	rysa/odprysk	
7	Poszycie drzwi tylnych R	31479325	rysa/odprysk	
8	Próg L	31484170	rysa/odprysk	
9	Okładzina zderzaka tylnego	39849691	rysa/odprysk	
10	Tarcza koła aluminiowa przód L	31423852	rysa/odprysk	
11	Tarcza koła aluminiowa tył L	31423852	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23


Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1




Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zdjęcie do protokołu



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu



Fot. 35
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 37
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 2




Fot. 42
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 43
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2




Fot. 44
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46
Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 47
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1




Fot. 51
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54
Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 55
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Nadkole przednie L - Inne 1