

Nr zlecenia DEKRA: HCP/WAW/18530/21/03/23
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 23-03-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Mateusz Anc
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Piotr Mirkowski
DEKRA Polska - O. Gdańsk

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0116294
Producent	BMW
Model	Seria 3 Touring [F31] 15-19
Typ/wersja	320d xDrive Advantage sport-au
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1650
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2225
Rozstaw osi 1/2	2810
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	A 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WW1103W
VIN	WBA8J11040A976990
Data 1. rejestracji	10-05-2019
Data nast. bad. techn.	09-05-2022
Rok produkcji	2019
Stan licznika [km]	52 584 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Biały/metalic
Data oględzin	2021-03-29

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Hankook, Winter Cept EVO 2 RFT	225/50 17 94V	7,0 mm
	lewe	Hankook, Winter Cept EVO 2 RFT	225/50 17 94V	6,5 mm
tylna	prawo	Hankook, Winter Cept EVO 2 RFT	225/50 17 94V	7,5 mm

lewe Hankook, Winter Cept EVO 2 225/50 17 94V
RFT

6,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 21. Polska wersja językowa |
| 2. Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie | 22. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO |
| 3. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 23. Radio BMW Professional |
| 4. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył | 24. Reflektory przednie diodowe |
| 5. Dodatkowe schowki | 25. Servotronic |
| 6. Dywaniki welurowe | 26. System Auto Start Stop |
| 7. Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu | 27. System alarmowy sterowany pilotem |
| 8. Elektroniczna blokada dyferencjału | 28. Szyby atermiczne |
| 9. Felgi aluminiowe 16 V-Spoke 390 z ogumieniem | 29. Tapicerka tkaninowa Move |
| 10. Funkcja Follow-Me-Home | 30. TeleServices |
| 11. Gniazdo AUX-IN | 31. Tempomat z funkcją hamowania |
| 12. Kierownica skórzana | 32. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC |
| 13. Kierownica wielofunkcyjna | 33. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 14. Klimatyzacja automatyczna | 34. Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne |
| 15. Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie | 35. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 16. Lampy tylne w technologii diodowej LED | 36. Zamek centralny |
| 17. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach | 37. Zestaw Bluetooth z interfejsem USB |
| 18. Podłokietnik przedni, przesuwany | 38. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 19. Podłokietnik tylny | 39. Światła przeciwmgielne w technologii LED |
| 20. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|--|---|
| 1. Asystent świateł drogowych | - |
| 2. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył | - |
| 3. Dodatkowe gniazda 12V | - |
| 4. Felgi aluminiowe 17 V Spoke 395 z ogumieniem | - |
| 5. Kamera cofania | - |
| 6. Kierownica sportowa, skórzana | - |
| 7. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową | - |
| 8. Lakier metalik | - |
| 9. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, z funkcją parkingową | - |
| 10. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | - |
| 11. Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat) | - |
| 12. Pakiet BMW ConnectedDrive | - |
| 13. Pakiet Business Class | - |
| 14. Pakiet oświetlenia wnętrza | - |
| 15. Reflektory adaptacyjne, diodowe | - |
| 16. Relingi dachowe, czarne | - |
| 17. Rezygnacja z emblematu modelu | - |
| 18. System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu (monitorowanie martwego pola lusterka zewn.) | - |
| 19. Systemy asystujące kierowcę z ostrzeganiem przed kolizją i przekraczaniem ograniczenia prędkości | - |
| 20. Szyby przyciemniane, przeciwsłoneczne | - |
| 21. Tapicerka tkaninowa Corner | - |
| 22. Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go | - |
| 23. Wyświetlacz Head-Up | - |

24. Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji (Office) z USB -
25. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround -
26. Zestaw wskaźników wielofunkcyjnych na desce rozdzielczej -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -

Korekty

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

- Wcześniejsze naprawy -
Stan dbałości, stwierdzone uszkodzenia, braki -
Uszkodzona tabliczka znamionowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 31-03-2021

Rzecznik DEKRA:
Mateusz Anc
mgr inż. Piotr Mirkowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	150 - 500
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przednie prawe	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

NIE ZWERYFIKOWANO DZIAŁANIA UKŁADU KLIMATYZACJI Z POWODU ZAGROŻENIA COVID, odpryski na samochodzie, odpryski na szybie czołowej, substancje obce na samochodzie, samochód mokry, brudny i uniemożliwione szczegółowe oględziny powłoki lakierniczej.

Uszkodzona tabliczka znamionowa.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.
Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik




Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24.

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 28.

Drzwi przednie prawe (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Pokrywa bagażnika (Inne)




Fot. 30.

Drzwi przednie lewe (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Błotnik przedni lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 32.
Kanapa tylna (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Fotel prawy (Inne)



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
_1



Fot. 36.
_2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
_3



Fot. 38.
_4

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
_5



Fot. 40.
_6