

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/58155/21/09/09  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 09-09-2021

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**Radosław Józefowicz**  
DEKRA Polska - Centrala  
**Dariusz Gomuliński**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0134729	<b>BMW, Seria 3 Touring [F31] 15-19, 318i GPF Advantage aut</b>				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1499	136/100	automatyczna	50 736	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW0859W	WBA8K11040A999876		18-04-2019/2019	17-04-2022	Czarny/zwykły

**Data oględzin:** 13-09-2021

**Miejsce oględzin:**

Oplótek  
Oplótek 38  
01-940 Warszawa

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył, Dodatkowe schowki, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Elektroniczna blokada dyferencjału, Felgi aluminiowe 16", V-Spoke 390, z ogumieniem, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Podłokietnik przedni, przesuwany, Podłokietnik tylny, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Reflektory przednie diodowe, Servotronic, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Usługi zdalne (Remote Services), Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Światła przeciwmgielne w technologii LED.

### Wyposażenie dealerskie

Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Kamera cofania, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Relingi dachowe, czarne, System nawigacji satelitarnej Professional, Szyby przyciemniane, przeciwsłoneczne, Tapicerka Sensatec, Zestaw wskaźników wielofunkcyjnych na desce rozdzielczej.

**Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 R16 92W	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 R16 92W	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 R16 92W	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 R16 92W	5,0 mm

**Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

**Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Próg prawy	do 150
12	Słupek środkowy prawy	do 150
13	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapłonowy		brak	
2	Usunięcie oklein		nieoryginalna naklejka	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Oslona chłodnicy, boczna L	51137255411	odpryski lakieru	
2	Oslona chłodnicy, boczna R	51137255412	odpryski lakieru	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41007298565	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny L	41007298179	wgniecenie, rysa/odprysk	
5	Błotnik tylny R	41007298180	wgniecenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

### **Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przód



**Fot. 2**  
Prawy bok przód



**Fot. 3**  
Prawy bok tył



**Fot. 4**  
Tył



**Fot. 5**  
Lewy bok tył



**Fot. 6**  
Lewy bok przód



**Fot. 7**  
Pole numerowe



**Fot. 8**  
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 10**  
Widok przez lewe przednie drzwi



**Fot. 11**  
Widok przez lewe tylne drzwi



**Fot. 12**  
Widok z tylnego siedzenia



**Fot. 13**  
Konsola środkowa



**Fot. 14**  
Tunel środkowy



**Fot. 15**  
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



**Fot. 16**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**  
Bagażnik



**Fot. 18**  
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



**Fot. 19**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 20**  
Spód pojazdu tył




**Fot. 21**  
Dowód rejestracyjny 1. strona



**Fot. 22**  
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



**Fot. 23**  
Książka serwisowa - ostatni przegląd



**Fot. 24**  
Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Przednia atrapa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 26**  
Przednia atrapa (Rysa/Odprysk 1)



**Fot. 27**  
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 28**  
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)



**Fot. 29**  
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ.)



**Fot. 30**  
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 31**  
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)