

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/13807/22/03/11
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 11-03-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marek Byliniak
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0108789	SKODA, Fabia III Hatchback 14-18, Fabia 1.4 TDI Ambition				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1422	105/77	manualna	155 190	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD2131J	TMBET6NJ2HZ106118		13-03-2017/2016	13-03-2022	Srebrny/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 16-03-2022

Miejsce oględzin:

Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

2 siatki na bokach oparcie foteli przednich, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza, Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Panel instrumentów - Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Przegroda wnęki nadkola - z lewej strony, Przyciemniane szyby, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, z miejscem na butelkę 1l, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki w drzwiach - przód, Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tyłne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej, Wylłącznik poduszki powietrznej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne.

Wypożyczenie dealerskie

Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Radio Swing CD/MP3 z ekranem dotykowym 5 cali, Bluetooth, SD, USB, interfejs Apple.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Michelin, X-ICE XI3 XL	185/60 R15 88H	6,0 mm
	lewe	Michelin, X-ICE XI3 XL	185/60 R15 88H	6,0 mm
tylna	prawe	Michelin, X-ICE XI3 XL	185/60 R15 88H	6,0 mm
	lewe	Michelin, X-ICE XI3 XL	185/60 R15 88H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupki środkowy prawy	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	6V0807221	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	0.5
2	Pokrywa przednia	6V0823031F	odpryski lakieru, ślady korozji	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6V0831051A	wgniecenie, zarysowanie	0.2
4	Ostona lusterka zewnętrznego R	6V0857538AGRU	zarysowanie	

5	Próg R	6V6809602C	wgniecenie	1.3
6	Błotnik tylny R	6V6809602D	wgniecenie	0.7

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Obicia tapicerskie		zabrudzenie	
2	Dowód rejestracyjny		brak ważnego badania technicznego	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
4	Ośłona lusterka R	K2		0.03
5	Próg R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	6V0821105	zarysowanie, długość cm:< 8	
2	Słupek przedni (A) L	6V6809601A	odpryski lakieru	
3	Ośłona lusterka zewnętrznego L	6V0857537AGRU	zarysowanie, długość cm:< 4	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	6V6833051A	zarysowanie, długość cm:< 2	
5	Słupek środkowy (B) L	6V6809601B	wgniecenie, długość cm:< 2	
6	Okładzina zderzaka tylnego	6V6807421	zarysowanie, długość cm:< 10	
7	Błotnik tylny L	6V6809601D	łagodne, wgniecenie	
8	Pokrywa tylna	6V6827023E	płytkie, zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)




Fot. 24
Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 27
Zderzak (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 28
Pokrywa komory silnika (korozja)



Fot. 29
Pokrywa komory silnika (korozja)



Fot. 30
Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 31
Próg prawy (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 32
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odkształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 35

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ.)




Fot. 36

Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 37

Słupek środkowy lewy (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 38

Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 39

Lusterko zewnętrzne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 40

Słupek przedni lewy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 42

Fotel lewy (zabrudzenia)



Fot. 43

Kanapa tylna (zabrudzenia)



Fot. 44

Fotel prawy (zabrudzenia)