

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/13499/22/03/09
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 09-03-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marek Byliniak
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Piotr Mirkowski
DEKRA Polska - O. Gdańsk

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0108884	AUDI, A6 [4G] 14-18, A6 3.0 TDI Quattro S tronic				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2967	272/200	automatyczna	154 549	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD2969H	WAUZZZ4GXJN077713		09-02-2018/2018	09-02-2023	Biały/zwykły

Data oględzin: 11-03-2022

Miejsce oględzin:

Oplótek
Oplótek 38
01-940 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie światła awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Asystent światła drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania światła drogowych, Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego, Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchowy światła, Dywaniki welurowe - przód i tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Satin, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Lampy ksenonowe PLUS ze spryskiwaczami i światłami do jazdy dziennej LED, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Listwy progowe z aluminium, Listwy wokół szyb bocznych, srebrne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne, ogrzewane, Popielniczka i zapalniczka, Przedni podłokietnik, Przycisk Start/Stop, Radio MMI, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System MMI z 6,5 calowym wyświetlaczem (chowanym), System Start/Stop z systemem rekuperacji, Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Effekt, Tempomat, Tylne kanapa składana, dzielona, Tylne podłokietnik, Uchwyty ISOFIX - przód i tył, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Wyposażenie dealerskie

Audi smartphone Interface, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Elementy dekoracyjne wnętrza - Aluminium Ellipse, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Hak holowniczy, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana, Lampy w technologii LED (diodowe) z asystentem światła

drogowych, skrzętne, Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Technology, Rezygnacja z oznaczenia modelu/silnika, Roleta przeciwsłoneczna na szybę tylną elektryczna oraz manualne na szyby boczne, S line selection, System nagłośnienia BOSE, System rozpoznawania znaków drogowych, Tapicerka skórzana Valcona, Wnęka w tylnej kanapie do przewozu długich przedmiotów, Zestaw schowków.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Michelin, Pilot Alpin	245/45 18 100V	6,0 mm
	lewe	Michelin, Pilot Alpin	245/45 18 100V	6,0 mm
tylna	prawe	Michelin, Pilot Alpin	245/45 18 100V	5,0 mm
	lewe	Michelin, Pilot Alpin	245/45 18 100V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupiek przedni lewy	do 150
4	Słupiek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Próg prawy	do 150
13	Słupiek środkowy prawy	do 150
14	Słupiek przedni prawy	do 150
15	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka progu zewn. przednia L	4G0853445BGRU	brak	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Ośłona lusterka zewnętrznego R	4G0857528GRU	odpryski lakieru	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	4G0601025CA	zarysowanie	0.5
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	4G0601025CA	zarysowanie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Gaśnica		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Ośłona lusterka R	K3		0.02
2	Tarcza koła alu tył R	III		
3	Tarcza koła alu przód R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	4G0807065ACGRU	zarysowanie	
2	Pokrywa przednia	4G0823029A	odpryski lakieru	
3	Szyba przednia barw.z czujnikiem deszczu	4G0845099FNVB	odpryski	
4	Dach	4G5817111	odpryski lakieru	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	4G0831052	zarysowanie	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	4G5833051	odpryski lakieru	
7	Okładzina zderzaka tylnego	4G5807067KGRU	zarysowanie	
8	Błotnik tylny R	4G5809838	wgniecenie	
9	Zaślepka klamki L	4G0867409KQ6	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył




Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 26
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)




Fot. 28
Felga przednia prawa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 29
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 31
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Felga tylna prawa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 34
Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 35
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 36
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 37
Dach (Rysa/Odprysk)



Fot. 38
Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)




Fot. 39
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)




Fot. 40
Próg lewy (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 42

Tapicerka drzwi przednich lewych (Rysa/Odprysk)



Fot. 43