

Nr zlecenia DEKRA: HCP/WAW/20045/21/03/30
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 30-03-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Hitachi Aukcja
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

inż. Marcin Wujastyk
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0125034
Producent	OPEL
Model	Insignia B Grand Sport 17-20
Typ/wersja	Insignia 2.0 CDTI Elite S&S
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1507
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2185
Rozstaw osi 1/2	2829
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1956
Moc silnika [KM/kW]	170/125
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WD5253H
VIN	W0VZT6EG8J1132934
Data 1. rejestracji	17-04-2018
Data 1. rej. w Polsce	17-04-2018
Data nast. bad. techn.	17-04-2021
Rok produkcji	2018
Stan licznika [km]	206 274 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Czerwony/zwykły
Data oględzin	2021-04-01

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTOZERO3	225/55 R17 101V	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTOZERO3	225/55 R17 101V	6,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTOZERO3	225/55 R17 101V	7,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTOZERO3	225/55 R17 101V	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Antena radiowa w tylnej szybie | 30. Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli |
| 2. Antena zdyspersyfikowana w tylnej szybie | 31. Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1 |
| 3. Automatyczny włącznik świateł drogowych | 32. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED |
| 4. Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu | 33. Oświetlenie wnętrza typu ambient |
| 5. Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH) | 34. Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe |
| 6. Czujnik deszczu | 35. Podłokietnik centralny z tyłu |
| 7. Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu | 36. Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi |
| 8. Czujnik wilgotności | 37. Reflektory przeciwmgielne |
| 9. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył | 38. Reflektory przednie halogenowe |
| 10. Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza | 39. Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna |
| 11. ESP - program stabilizacji toru jazdy | 40. Sterowanie radiem z kierownicy |
| 12. Elektryczne szyby, tył | 41. System Opel OnStar |
| 13. Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym | 42. System Start&Stop |
| 14. Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją | 43. System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie) |
| 15. Fotele przednie ogrzewane | 44. System monitorujący ciśnienie w oponach |
| 16. Gniazdka USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika | 45. System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników) |
| 17. Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania | 46. System wykrywania pieszych z przodu |
| 18. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie | 47. System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu |
| 19. Kierownica skórzana | 48. Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne |
| 20. Klamki drzwi w kolorze nadwozia | 49. Tapicerka materiałowa Oxford z elementami z sztucznej skóry Morrocana |
| 21. Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa | 50. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 22. Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach | 51. Tyłne oparcie składane, dzielone 40/60 |
| 23. Lampy tylne LED | 52. Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji |
| 24. Lane Keep Assist | 53. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 25. Listwa czarna błyszcząca w linii dachu | 54. Zagłówek tylny, środkowy |
| 26. Listwa czarna matowa w linii dachu | 55. Zawieszenie Flex Ride |
| 27. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie | 56. Zestaw Dobrej Widoczności |
| 28. Lusterka w osłonie przeciwsłobecznej bez podświetlenia | 57. Światła do jazdy dziennej LED |
| 29. Lusterko wsteczne światłoczułe | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|--|---|
| 1. Alarm | - |
| 2. Felgi aluminiowe 17, 5 podównych ramion, Opony 215/55 | - |
| 3. Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe | - |
| 4. Kamera parkowania z tyłu | - |
| 5. Koło zapasowe dojazdowe 17 | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -

Stan dbałości o pojazd , uszkodzenia , uszkodzenia nieujawnione -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 02-04-2021

Rzecznik DEKRA:
inż. Marcin Wujastyk
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

alarm brak możliwości weryfikacji

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Wyświetla się kontrolka silnika do weryfikacji w A.S.O.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik




Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód




Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24.

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Zderzak (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 28.
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30.
Słupek przedni prawy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Drzwi przednie prawe (Inne)



Fot. 32.
Drzwi tylne prawe (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 34.

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zderzak tylny (Inne)



Fot. 36.
Zderzak tylny (Inne 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 38.
Dach (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 40.

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 42.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Drzwi przednie lewe (Inne)



Fot. 44.
Słupek przedni lewy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Nadkole przednie lewe (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 46.

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)