

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/52506/21/08/16
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 16-08-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marta Janota-Bzowska
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC | Marka, model, typ pojazdu | | | | Rodzaj nadwozia |
| 0110657 | PEUGEOT, 308 SW 14-17, 308 SW 1.6 BlueHDi Active S&S | | | | KOM |
| Rodzaj silnika | Pojemność [ccm] | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów | Stan licznika [km] (odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem samoczynnym | 1560 | 120/88 | manualna | 137 376 | 5/5 |
| Nr rej. pojazdu | Nr nadwozia (VIN) | | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech. | Lakier |
| WW2813J | VF3LCBH3GS260930 | | 16-01-2017/2016 | 16-01-2022 | Srebrny/metalic |

Data oględzin: 20-08-2021

Miejsce oględzin:

Oplótek
Oplótek 38
01-940 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu), Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczna blokada otwarcia drzwi tylnych i szyb, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia), Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazda AUX i USB, Gniazdo 12V, Hamulec postojowy manualny z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica skórzana, 3-ramienna, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne satynowe, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Multimedialny Ekran Dotykowy z LCD 9,7-cala, MP3, USB, AUX, Bluetooth, sterowany z kierownicy, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe, Przedni podłokietnik ze schowkiem, REF - system rozdziału sił hamowania, Roleta bagażnika, Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany, Sterowanie radiem z kierownicy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa - przód i tył, System domykania szyb podczas zamykania samochodu, System tylnego oświetlenia z funkcją ostrzegania i nagłym hamowaniu, Szyba przednia akustyczna, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat z organicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 2/3 - 1/3, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka + ogrzewanie tylnej szyby, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Światła LED do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Alarm, pakiet, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Lakier metalik, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Nawigacja satelitarna z mapą Europy.

Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | FALKEN, E | 205/55 R16 91H | 6,0 mm |
| | lewe | FALKEN, E | 205/55 R16 91H | 6,0 mm |
| tylna | prawe | FALKEN, E | 205/55 R16 91H | 7,0 mm |
| | lewe | FALKEN, E | 205/55 R16 91H | 7,0 mm |

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--|
| 1 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 2 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 3 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 4 | Próg lewy | do 150 |
| 5 | Dach | do 150 |
| 6 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 7 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 8 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 9 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 10 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 11 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 12 | Błotnik przedni prawy | do 150 |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--|
| 1 | Pokrywa komory silnika | 150 - 200 |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|--------------|--|
| 1 | Próg prawy | 150 - 300 |

W zakresie do 500 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---|--|
| 1 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 500 |
| 2 | Drzwi przednie prawe | 150 - 500 |

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Inne

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| 1 | Kluczyk zapłonowy | | brak | |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|---------------------------------|---------------|---|------------|
| 1 | Okładzina zderzaka przedniego | 1610741680 | rysa/odprysk, inne:nieprawidłowe zamontowanie | |
| 2 | Błotnik przedni R | 9802164280 | rysa/odprysk | |
| 3 | Pokrywa przednia | 9802163180 | rysa/odprysk | |
| 4 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | 1610102080 | rysa/odprysk | |
| 5 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L | 9805267180 | wgniecenie, rysa/odprysk | |
| 6 | Okładzina zderzaka tylnego | 1611608880 | rysa/odprysk | |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zdjęcie do protokołu



Fot. 27
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 29
Zderzak (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 30
Zderzak (Inne)



Fot. 31
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 34
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 35
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 36
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 37
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 38
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 39
Drzwi tylne lewe (Wgniec./Odształ.)



Fot. 40
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)