

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/58168/21/09/09  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 09-09-2021

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**Marcin Wilga**  
DEKRA Polska - Centrala  
**Dariusz Gomuliński**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0126631	<b>SKODA, Rapid Liftback 17-19, Rapid 1.0 TSI Ambition</b>				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	999	110/81	manualna	36 708	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)	Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier	
WW7889J	TMBAR6NH5J4579444	09-08-2018/2018	08-08-2021	Biały/zwykły	

**Data oględzin:** 15-09-2021

**Miejsce oględzin:**

Oplótek  
Oplótek 38  
01-940 Warszawa

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

4 głośniki z przodu, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowana ramka wokół grilla, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza w kolorze czarnym, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzany, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lampki do czytania - przód, Lampy tylne przyciemniane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Podpowiedź zmiany biegu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Półka nad częścią bagażową, Schowek na okulary, System Start-Stop, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wyświetlacz Maxi-DOT, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne.

### Wyposażenie dealerskie

Koło zapasowe pełnowymiarowe, Pakiet Audio.

**Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, R	185/60 R15 84H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, R	185/60 R15 84H	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, R	185/60 R15 84H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, R	185/60 R15 84H	6,0 mm

**Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

**Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny L	5JH809605C	liczne, wgniecenie, odpryski lakieru, zarysowanie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Aktualne badania techniczne		brak	
2	Usunięcie oklein		nieoryginalna naklejka	
3	Kluczyk zapłonowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	5JA831051C	wgniecenie	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5JA833052C	wgniecenie	
3	Okładzina zderzaka tylnego	5JH807421B	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny R	5JH809606C	wgniecenie	
5	Tapicerka drzwi tylnych L	5JH867211C	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie &gt;&gt; I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przód



**Fot. 2**  
Prawy bok przód



**Fot. 3**  
Prawy bok tył



**Fot. 4**  
Tył



**Fot. 5**  
Lewy bok tył



**Fot. 6**  
Lewy bok przód



**Fot. 7**  
Pole numerowe



**Fot. 8**  
Tabliczka


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 10**  
Widok przez lewe przednie drzwi



**Fot. 11**  
Widok przez lewe tylne drzwi



**Fot. 12**  
Widok z tylnego siedzenia



**Fot. 13**  
Konsola środkowa



**Fot. 14**  
Tunel środkowy



**Fot. 15**  
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



**Fot. 16**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**  
Bagażnik



**Fot. 18**  
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



**Fot. 19**  
Spód pojazdu przód




**Fot. 20**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 21**  
Dowód rejestracyjny 1. strona



**Fot. 22**  
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



**Fot. 23**  
Książka serwisowa (dane pojazdu)



**Fot. 24**  
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Instrukcja obsługi



**Fot. 26**  
Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odształ.)



**Fot. 27**  
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)



**Fot. 28**  
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



**Fot. 29**  
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



**Fot. 30**  
Pokrywa bagażnika (Inne)



**Fot. 31**  
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 32**  
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniec./Odształ. 1)



**Fot. 34**  
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniec./Odształ. 2)



**Fot. 35**  
Drzwi przednie lewe (Wgniec./Odształ.)



**Fot. 36**  
Drzwi przednie lewe (Inne)



**Fot. 37**  
Tapicerka drzwi tylnych lewych (Rysa/Odprysk)