

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/74501/21/11/19  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 19-11-2021

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceńodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**Grzegorz Kontak**  
DEKRA Polska - O. Kraków  
**inż. Łukasz Kościanek**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                        |                                                                           |             |                       |                                   |                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC         | Marka, model, typ pojazdu                                                 |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0124581                | <b>VOLKSWAGEN, Golf VII Variant 17-20, Golf VII 1.6 TDI BMT Trendline</b> |             |                       |                                   | KOM                |
| Rodzaj silnika         | Pojemność [ccm]                                                           | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem samoczynnym | 1598                                                                      | 115/85      | manualna              | 171 744                           | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu        | Nr nadwozia (VIN)                                                         |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WD0903H                | WVWZZZAUZJP546593                                                         |             | 01-12-2017/2017       | 01-12-2022                        | Czarny/metalic     |

**Data oględzin:** 23-11-2021

**Miejsce oględzin:**

UP Niepołomice  
Staniątki 613  
32-005 Niepołomice

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Asystent podjazdu i zjazdu, Czujnik ciśnienia w oponach, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold, Elementy dekoracyjne wnętrza - Sportpoint, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna i drążek biegów skórzane, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Plus z monochromatycznym wyświetlaczem TFT, Konsola środkowa Polar Night Black, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika, Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio CD/MP3 Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX, Relingi dachowe - czarne, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Start/Stop, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Pepper, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED.

### Wyposażenie dealerskie

Felgi aluminiowe 15 Lyon z ogumieniem 195/65 + śruby antykradzieżowe, Lakier metalik, Pakiet business, Pakiet komfort.

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ      | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | Firestone, ROADHAWK | 195/65 R15 91H | 5,0 mm           |
|          | lewe  | Firestone, ROADHAWK | 195/65 R15 91H | 5,5 mm           |
| tylna    | prawe | Firestone, ROADHAWK | 195/65 R15 91H | 6,0 mm           |
|          | lewe  | Firestone, ROADHAWK | 195/65 R15 91H | 6,5 mm           |

**Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

**Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny**

Ślady użytkowania pojazdu, drobne rysy, odpryski pojedyncze, wgniecenia punktowe.

**Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Słupiek przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Słupiek środkowy lewy                   | do 150                                     |
| 4    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 5    | Dach                                    | do 150                                     |
| 6    | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 7    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 8    | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |
| 9    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 10   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 12   | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 13   | Słupiek środkowy prawy                  | do 150                                     |
| 14   | Słupiek przedni prawy                   | do 150                                     |
| 15   | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni lewy | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części     | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne lewe | 150 - 300                                  |

**Opis stwierdzonych uszkodzeń****Do naprawy**

| Poz. | Nazwa części               | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia                | Czas [rbg] |
|------|----------------------------|---------------|---------------------------------|------------|
| 1    | Pokrywa przednia           | 5G0823031J    | odpryski lakieru, ślady korozji |            |
| 2    | Okladzina zderzaka tylnego | 5G9807417MGRU | zarysowanie                     |            |

Inne

| Poz. | Nazwa części  | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 1    | Drugi kluczyk |               | brak           |            |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                 | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Pokrywa przednia             | III                 |                  |        |
| 2    | Zderzak tylny, kompletny k/e | K3                  |                  |        |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                           | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|----------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1    | Czujnik odstępu przedni L              | 5Q0919275BGRU | odpryski lakieru |            |
| 2    | Czujnik odstępu przedni, boczny wew. R | 5Q0919275BGRU | odpryski lakieru |            |
| 3    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R        | 5G4831056AR   | odpryski lakieru |            |
| 4    | Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R      | 5G0837206P3FZ | odpryski lakieru |            |
| 5    | Błotnik tylny R                        | 5G9809844     | odpryski lakieru |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie &gt;&gt; I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przód



**Fot. 2**  
Prawy bok przód



**Fot. 3**  
Prawy bok tył



**Fot. 4**  
Tył



**Fot. 5**  
Lewy bok tył



**Fot. 6**  
Lewy bok przód



**Fot. 7**  
Pole numerowe



**Fot. 8**  
Tabliczka



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 10**  
Widok przez lewe przednie drzwi



**Fot. 11**  
Widok przez lewe tylne drzwi



**Fot. 12**  
Widok z tylnego siedzenia



**Fot. 13**  
Konsola środkowa



**Fot. 14**  
Tunel środkowy



**Fot. 15**  
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



**Fot. 16**  
Komora silnika

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**  
Bagażnik



**Fot. 18**  
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



**Fot. 19**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 20**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 21**  
Dowód rejestracyjny 1. strona



**Fot. 22**  
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



**Fot. 23**  
Książka serwisowa (dane pojazdu)



**Fot. 24**  
Instrukcja obsługi



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 26**

Zderzak (Zdjęcie poglądowe 1)



**Fot. 27**

Zderzak (Rysa/Odprysk)



**Fot. 28**

Pokrywa komory silnika (Zdjęcie poglądowe 1)



**Fot. 29**

Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



**Fot. 30**

Pokrywa komory silnika (Inne)



**Fot. 31**

Drzwi przednie prawe (Zdjęcie poglądowe 1)



**Fot. 32**

Drzwi przednie prawe (Zdjęcie poglądowe 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 34**

Klamka drzwi tyl. P (Rysa/Odprysk)



**Fot. 35**

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Zdjęcie pogładowe 1)



**Fot. 36**

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



**Fot. 37**

Zderzak tylny (Zdjęcie pogładowe 1)



**Fot. 38**

Zderzak tylny (Zdjęcie pogładowe 2)



**Fot. 39**

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)