

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/00444/22/01/04
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 04-01-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Inżynier Łukasz Dębski
DEKRA Polska - Centrala
inż. Łukasz Kościanek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0110903	TOYOTA, Auris TS Kombi 15-19, Auris 1.6 Active				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	132/97	manualna	78 221	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD3878H	SB1ZE3JE50E109954		01-03-2018/2018	26-02-2023	Srebrny/metalic

Data oględzin: 05-01-2022

Miejsce oględzin:

Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, BA - system wspomagania hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Podłokietnik przedni, Radio CD z MP3 + 4 głośniki + Bluetooth, Roleta przestrzeni bagażowej, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa składana z bagażnika, Tylne spojler, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wejście Aux-In, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła tylne typu LED, Światła przeciwmgielne.

Wyposażenie dealerskie

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik.

Wyposażenie dodatkowe

Felgi aluminiowe 15" z ogumieniem, Szyby tylne przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Firestone, Winterhawk 2	195/65 R15 91T	6,0 mm
	lewe	Firestone, Winterhawk 2	195/65 R15 91T	6,0 mm
tylna	prawe	Firestone, Winterhawk 2	195/65 R15 91T	5,0 mm
	lewe	Firestone, Winterhawk 2	195/65 R15 91T	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady użytkowania pojazdu, drobne rysy, odpryski pojedyncze, wgniecenia punktowe.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Próg prawy	do 150
14	Słupek środkowy prawy	do 150
15	Słupek przedni prawy	do 150
16	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	521190Z962	wgniecenie/odkształcenie	0.5
2	Deska rozdzielcza cz.dolna boczna	5530302351C1	naklejka	0.2

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Tapicerka		zaplamiona(y), zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/c-e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6700202530	wgniecenie	
2	Nakładka pokrywy tylnej dół	6478002020C1	zarysowanie	
3	Tarcza koła przednia prawa		zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył




Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 27
Felga przednia prawa (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 28
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 30
Fotel lewy (Inne)



Fot. 31
Konsola środkowa (Inne)



Fot. 32
Wykładzina pokrywy tylnej (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Fotel prawy (Inne)